

Tabulka kombinací Free Multi R32

Free Multi 2×1 CU-2Z35TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 3,20 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 6,00 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti			EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti			COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud
	A	B	Celkem (min. – max.)	W/W		kW	kWh	230V	A	B	Celkem (min. – max.)	W/W		kW	kWh	230V
1 místnost																
16	1,60		1,60 (1,10 - 2,30)	3,90		0,41 (0,22 - 0,60)	205	1,95	2,60		2,60 (0,70 - 3,80)	3,77		0,69 (0,17 - 1,11)	345	3,20
20	2,00		2,00 (1,10 - 2,90)	3,85		0,52 (0,22 - 0,77)	260	2,45	3,20		3,20 (0,70 - 4,80)	3,76		0,85 (0,17 - 1,41)	425	3,95
25	2,50		2,50 (1,10 - 3,50)	3,73		0,67 (0,22 - 1,00)	335	3,15	3,60		3,60 (0,70 - 5,50)	3,50		1,03 (0,17 - 1,70)	515	4,75
35	3,50		3,50 (1,10 - 4,00)	3,47		1,01 (0,22 - 1,22)	505	4,70	4,20		4,20 (0,70 - 5,60)	3,44		1,22 (0,17 - 1,68)	610	5,65
2 místnosti																
16+16	1,60	1,60	3,20 (1,50 - 4,00)	4,92	8,50	0,65 (0,25 - 1,00)	325	3,05	2,10	2,10	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
16+20	1,55	1,95	3,50 (1,50 - 4,50)	4,86	8,50	0,72 (0,25 - 1,10)	360	3,35	1,85	2,35	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
16+25	1,35	2,15	3,50 (1,50 - 4,50)	4,86	8,50	0,72 (0,25 - 1,10)	360	3,35	1,65	2,55	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
16+35	1,10	2,40	3,50 (1,50 - 4,50)	4,86	8,50	0,72 (0,25 - 1,10)	360	3,35	1,30	2,90	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
20+20	1,75	1,75	3,50 (1,50 - 4,50)	4,86	8,50	0,72 (0,25 - 1,10)	360	3,35	2,10	2,10	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
20+25	1,55	1,95	3,50 (1,50 - 4,50)	4,86	8,50	0,72 (0,25 - 1,10)	360	3,35	1,85	2,35	4,20 (1,10 - 5,60)	4,88	4,60	0,86 (0,21 - 1,34)	430	4,00
20+35	1,25	2,25	3,50 (1,50 - 4,50)	5,07	8,50	0,69 (0,25 - 1,05)	345	3,25	1,55	2,65	4,20 (1,10 - 5,60)	5,00	4,60	0,84 (0,21 - 1,29)	420	3,90
25+25	1,75	1,75	3,50 (1,50 - 4,50)	5,07	8,50	0,69 (0,25 - 1,05)	345	3,25	2,10	2,10	4,20 (1,10 - 5,60)	5,00	4,60	0,84 (0,21 - 1,29)	420	3,90
25+35	1,45	2,05	3,50 (1,50 - 4,50)	5,07	8,50	0,69 (0,25 - 1,05)	345	3,25	1,75	2,45	4,20 (1,10 - 5,60)	5,00	4,60	0,84 (0,21 - 1,29)	420	3,90

Free Multi 2×1 CU-2Z41TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 3,20 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 6,00 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti			EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti			COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud
	A	B	Celkem (min. – max.)	W/W		kW	kWh	230V	A	B	Celkem (min. – max.)	W/W		kW	kWh	230V
1 místnost																
16	1,60		1,60 (1,10 - 2,30)	3,90		0,41 (0,22 - 0,60)	205	1,95	2,60		2,60 (0,70 - 3,80)	3,77		0,69 (0,17 - 1,11)	345	3,20
20	2,00		2,00 (1,10 - 2,90)	3,85		0,52 (0,22 - 0,77)	260	2,45	3,20		3,20 (0,70 - 4,80)	3,76		0,85 (0,17 - 1,41)	425	3,95
25	2,50		2,50 (1,10 - 3,50)	3,73		0,67 (0,22 - 1,00)	335	3,15	3,60		3,60 (0,70 - 5,50)	3,50		1,03 (0,17 - 1,70)	515	4,75
35	3,50		3,50 (1,10 - 4,00)	3,47		1,01 (0,22 - 1,22)	505	4,70	4,50		4,50 (0,70 - 6,20)	3,60		1,25 (0,17 - 1,81)	625	5,80
2 místnosti																
16+16	1,60	1,60	3,20 (1,50 - 4,00)	4,71	8,50	0,68 (0,25 - 0,99)	340	3,15	2,20	2,20	4,40 (1,10 - 7,00)	4,68	4,60	0,94 (0,21 - 1,81)	470	4,35
16+20	1,60	2,00	3,60 (1,50 - 4,50)	4,62	8,50	0,78 (0,25 - 1,15)	390	3,60	2,05	2,55	4,60 (1,10 - 7,00)	4,79	4,60	0,96 (0,21 - 1,79)	480	4,45
16+25	1,60	2,50	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	1,80	2,80	4,60 (1,10 - 7,00)	4,79	4,60	0,96 (0,21 - 1,79)	480	4,45
16+35	1,30	2,80	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	1,45	3,15	4,60 (1,10 - 7,00)	4,79	4,60	0,96 (0,21 - 1,79)	480	4,45
20+20	2,00	2,00	4,00 (1,50 - 5,00)	4,49	8,50	0,89 (0,25 - 1,31)	445	4,10	2,30	2,30	4,60 (1,10 - 7,00)	4,84	4,60	0,95 (0,21 - 1,77)	475	4,40
20+25	1,80	2,30	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	2,05	2,55	4,60 (1,10 - 7,00)	4,84	4,60	0,95 (0,21 - 1,77)	475	4,40
20+35	1,50	2,60	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	1,65	2,95	4,60 (1,10 - 7,00)	4,84	4,60	0,95 (0,21 - 1,77)	475	4,40
25+25	2,05	2,05	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	2,30	2,30	4,60 (1,10 - 7,00)	4,84	4,60	0,95 (0,21 - 1,77)	475	4,40
25+35	1,70	2,40	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	1,90	2,70	4,60 (1,10 - 7,00)	4,84	4,60	0,95 (0,21 - 1,77)	475	4,40

Free Multi 2×1 CU-2Z50TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 3,20 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 7,70 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti			EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti			COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud
	A	B	Celkem (min. – max.)	W/W		kW	kWh	230V	A	B	Celkem (min. – max.)	W/W		kW	kWh	230V
1 místnost																
16	1,60		1,60 (1,10 - 2,30)	3,90		0,41 (0,22 - 0,60)	205	1,95	2,60		2,60 (0,70 - 3,80)	3,77		0,69 (0,17 - 1,11)	345	3,20
20	2,00		2,00 (1,10 - 2,90)	3,85		0,52 (0,22 - 0,77)	260	2,45	3,20		3,20 (0,70 - 4,80)	3,76		0,85 (0,17 - 1,41)	425	3,95
25	2,50		2,50 (1,10 - 3,50)	3,73		0,67 (0,22 - 1,00)	335	3,15	3,60		3,60 (0,70 - 5,50)	3,50		1,03 (0,17 - 1,70)	515	4,75
35	3,50		3,50 (1,10 - 4,00)	3,47		1,01 (0,22 - 1,22)	505	4,70	4,50		4,50 (0,70 - 6,20)	3,60		1,25 (0,17 - 1,81)	625	5,80
42	4,20		4,20 (1,10 - 4,50)	3,09		1,36 (0,22 - 1,50)	680	6,35	5,00		5,00 (1,10 - 6,40)	3,23		1,55 (0,21 - 2,18)	775	7,15
50	5,00		5,00 (1,20 - 5,10)	2,96		1,69 (0,23 - 1,79)	845	7,80	5,30		5,30 (1,10 - 6,80)	3,23		1,64 (0,21 - 2,29)	820	7,60
2 místnosti																
16+16	1,60	1,60	3,20 (1,50 - 4,00)	4,71	8,50	0,68 (0,25 - 0,99)	340	3,15	2,60	2,60	5,20 (1,10 - 7,00)	4,60	4,60	1,13 (0,21 - 1,81)	565	5,10
16+20	1,60	2,00	3,60 (1,50 - 4,50)	4,62	8,50	0,78 (0,25 - 1,15)	390	3,60	2,40	3,00	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58	4,60	1,18 (0,21 - 1,79)	590	5,35
16+25	1,60	2,50	4,10 (1,50 - 5,20)	4,56	8,50	0,90 (0,25 - 1,37)	450	4,15	2,10	3,30	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58	4,60	1,18 (0,21 - 1,79)	590	5,35
16+35	1,55	3,45	5,00 (1,50 - 5,20)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,37)	590	5,35	1,70	3,70	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58	4,60	1,18 (0,21 - 1,79)	590	5,35
16+42	1,40	3,60	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	1,55	4,05	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
16+50	1,20	3,80	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	1,35	4,25	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
20+20	2,00	2,00	4,00 (1,50 - 5,00)	4,49	8,50	0,89 (0,25 - 1,31)	445	4,10	2,70	2,70	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62	4,60	1,17 (0,21 - 1,77)	585	5,30
20+25	2,00	2,50	4,50 (1,50 - 5,20)	4,37	8,50	1,03 (0,25 - 1,37)	515	4,65	2,40	3,00	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62	4,60	1,17 (0,21 - 1,77)	585	5,30
20+35	1,80	3,20	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,05	3,55	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
20+42	1,60	3,40	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	1,80	3,80	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
20+50	1,45	3,55	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	1,60	4,00	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
25+25	2,50	2,50	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,80	2,80	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
25+35	2,10	2,90	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,35	3,25	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
25+42	1,85	3,15	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,10	3,50	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
25+50	1,65	3,35	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	1,85	3,75	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
35+35	2,50	2,50	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,80	2,80	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50
35+42	2,25	2,75	5,00 (1,50 - 5,40)	4,24	8,50	1,18 (0,25 - 1,49)	590	5,35	2,55	3,05	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63	4,60	1,21 (0,21 - 1,80)	605	5,50

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D.

Free Multi 3×1 CU-3Z52TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 9,50 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti				EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti				COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud
	A	B	C	Celkem (min. – max.)						W/W	kW	kWh	230V					
1 místnost																		
16	1,60			1,60 (1,30-2,30)	4,00		0,40 (0,25-0,64)	200	2,00	2,60			2,60 (1,20-3,20)	4,33		0,60 (0,30-0,96)	300	3,00
20	2,00			2,00 (1,80-2,90)	4,00		0,50 (0,34-0,81)	250	2,50	3,20			3,20 (1,20-4,10)	4,32		0,74 (0,30-1,23)	370	3,70
25	2,50			2,50 (1,80-2,90)	3,97		0,63 (0,34-0,81)	315	3,00	3,60			3,60 (1,20-4,30)	3,83		0,94 (0,30-1,23)	470	4,50
35	3,50			3,50 (1,80-3,80)	3,72		0,94 (0,34-1,36)	470	4,30	4,50			4,50 (1,20-5,80)	3,66		1,23 (0,30-2,10)	615	5,80
42	4,20			4,20 (1,80-4,30)	3,07		1,37 (0,34-1,99)	685	6,10	5,60			5,60 (1,20-6,80)	3,26		1,72 (0,30-2,93)	860	7,70
50	5,00			5,00 (1,90-5,70)	3,23		1,55 (0,34-2,13)	775	6,80	6,80			6,80 (1,20-6,90)	3,24		2,10 (0,30-2,52)	1050	9,20
2 místnosti																		
16+16	1,60	1,60		3,20 (1,80-6,20)	5,42	7,00	0,59 (0,33-2,09)	295	2,90	2,60	2,60		5,20 (1,40-7,00)	4,13	3,80	1,26 (0,34-1,99)	630	5,80
16+20	1,60	2,00		3,60 (1,80-6,20)	4,93	7,00	0,73 (0,33-2,05)	365	3,50	2,58	3,22		5,80 (1,40-7,00)	4,03	3,80	1,44 (0,33-1,95)	720	6,60
16+25	1,60	2,50		4,10 (1,80-6,20)	4,66	7,00	0,88 (0,33-2,05)	440	4,10	2,42	3,78		6,20 (1,40-7,00)	3,95	3,80	1,57 (0,33-1,95)	785	7,20
16+35	1,60	3,50		5,10 (1,80-6,30)	3,89	7,00	1,31 (0,33-2,06)	655	6,00	2,13	4,67		6,80 (1,40-7,30)	3,89	3,80	1,75 (0,29-2,05)	875	7,90
16+42	1,43	3,77		5,20 (1,90-6,40)	3,85	7,00	1,35 (0,35-2,10)	675	6,20	1,88	4,92		6,80 (1,40-7,30)	3,98	3,80	1,71 (0,31-2,04)	855	7,80
16+50	1,26	3,94		5,20 (1,90-6,80)	4,44	7,20	1,17 (0,34-2,04)	585	5,40	1,65	5,15		6,80 (1,40-8,00)	4,36	4,00	1,56 (0,27-2,15)	780	7,10
20+20	2,00	2,00		4,00 (1,80-6,20)	4,71	7,00	0,85 (0,33-2,01)	425	4,00	3,20	3,20		6,40 (1,40-7,00)	3,93	3,80	1,63 (0,32-1,95)	815	7,40
20+25	2,00	2,50		4,50 (1,80-6,20)	4,33	7,00	1,04 (0,33-2,01)	520	4,80	3,02	3,78		6,80 (1,40-7,00)	3,86	3,80	1,76 (0,29-1,95)	880	8,00
20+35	1,89	3,31		5,20 (1,80-6,30)	3,85	7,00	1,35 (0,33-2,02)	675	6,20	2,47	4,33		6,80 (1,40-7,30)	3,98	3,80	1,71 (0,28-2,04)	855	7,80
20+42	1,68	3,52		5,20 (1,90-6,40)	3,94	7,00	1,32 (0,35-2,06)	660	6,00	2,19	4,61		6,80 (1,40-7,30)	4,00	3,80	1,70 (0,30-2,00)	850	7,80
20+50	1,49	3,71		5,20 (1,90-6,80)	4,44	7,20	1,17 (0,34-2,04)	585	5,40	1,94	4,86		6,80 (1,40-8,00)	4,36	4,00	1,56 (0,27-2,15)	780	7,10
25+25	2,50	2,50		5,00 (1,80-6,20)	3,91	7,00	1,28 (0,33-2,01)	640	5,80	3,40	3,40		6,80 (1,40-7,00)	3,86	3,80	1,76 (0,29-1,95)	880	8,00
25+35	2,17	3,03		5,20 (1,90-6,30)	3,85	7,00	1,35 (0,35-2,02)	675	6,20	2,83	3,97		6,80 (1,40-7,30)	3,98	3,80	1,71 (0,28-2,04)	855	7,80
25+42	1,94	3,26		5,20 (1,90-6,40)	3,94	7,00	1,32 (0,35-2,06)	660	6,00	2,54	4,26		6,80 (1,40-7,30)	4,00	3,80	1,70 (0,28-2,00)	850	7,80
25+50	1,73	3,47		5,20 (1,90-6,80)	4,44	7,20	1,17 (0,34-2,04)	585	5,40	2,27	4,53		6,80 (1,40-8,00)	4,36	4,00	1,56 (0,24-2,15)	780	7,10
35+35	2,60	2,60		5,20 (1,90-6,40)	4,06	7,00	1,28 (0,35-2,02)	640	5,80	3,40	3,40		6,80 (1,40-7,50)	4,02	3,80	1,69 (0,27-2,06)	845	7,70
35+42	2,36	2,84		5,20 (1,90-6,50)	4,06	7,00	1,28 (0,35-2,07)	640	5,80	3,09	3,71		6,80 (1,40-7,50)	4,02	3,80	1,69 (0,26-2,06)	845	7,70
35+50	2,14	3,06		5,20 (1,90-6,90)	4,60	7,20	1,13 (0,36-2,04)	565	5,20	2,80	4,00		6,80 (1,40-8,00)	4,42	4,00	1,54 (0,24-2,08)	770	7,00
42+42	2,60	2,60		5,20 (1,90-6,50)	4,06	7,00	1,28 (0,35-2,07)	640	5,80	3,40	3,40		6,80 (1,40-7,60)	4,12	3,80	1,65 (0,26-2,09)	825	7,50
42+50	2,37	2,83		5,20 (1,90-6,90)	4,60	7,20	1,13 (0,36-2,04)	565	5,20	3,10	3,70		6,80 (1,40-8,00)	4,44	4,00	1,53 (0,24-2,08)	765	7,00
3 místnosti																		
16+16+16	1,60	1,60	1,60	4,80 (1,80-7,20)	5,05	8,50	0,95 (0,36-2,13)	475	4,40	2,26	2,26	2,26	6,78 (1,50-8,10)	4,58	4,20	1,48 (0,29-2,10)	740	6,80
16+16+20	1,60	1,60	2,00	5,20 (1,80-7,30)	4,77	8,50	1,09 (0,36-2,18)	545	5,00	2,09	2,09	2,62	6,80 (1,60-8,30)	4,63	4,20	1,47 (0,32-2,17)	735	6,70
16+16+25	1,46	1,46	2,28	5,20 (1,90-7,20)	4,77	8,50	1,09 (0,39-2,09)	545	5,00	1,91	1,91	2,98	6,80 (1,60-8,30)	4,63	4,20	1,47 (0,32-2,17)	735	6,70
16+16+35	1,24	1,24	2,72	5,20 (1,90-7,20)	4,77	8,50	1,09 (0,39-2,04)	545	5,00	1,62	1,62	3,56	6,80 (1,60-8,30)	4,69	4,20	1,45 (0,34-2,10)	725	6,60
16+16+42	1,12	1,12	2,96	5,20 (1,80-7,30)	4,77	8,50	1,09 (0,39-2,09)	545	5,00	1,47	1,47	3,86	6,80 (1,60-8,30)	4,69	4,20	1,45 (0,31-2,10)	725	6,60
16+16+50	1,01	1,01	3,18	5,20 (1,80-7,30)	5,15	8,50	1,01 (0,42-1,91)	505	4,70	1,33	1,33	4,14	6,80 (1,60-8,30)	5,07	4,20	1,34 (0,33-1,96)	670	6,10
16+20+20	1,48	1,86	1,86	5,20 (1,90-7,20)	4,77	8,50	1,09 (0,39-2,09)	545	5,00	1,94	2,43	2,43	6,80 (1,60-8,30)	4,66	4,20	1,46 (0,31-2,12)	730	6,70
16+20+25	1,36	1,70	2,14	5,20 (1,90-7,20)	4,77	8,50	1,09 (0,39-2,09)	545	5,00	1,78	2,23	2,79	6,80 (1,60-8,30)	4,66	4,20	1,46 (0,31-2,12)	730	6,70
16+20+35	1,17	1,46	2,57	5,20 (1,90-7,20)	4,77	8,50	1,09 (0,39-2,00)	545	5,00	1,53	1,92	3,35	6,80 (1,60-8,30)	4,69	4,20	1,45 (0,34-2,10)	725	6,60
16+20+42	1,07	1,33	2,80	5,20 (1,80-7,30)	4,77	8,50	1,09 (0,39-2,09)	545	5,00	1,39	1,74	3,67	6,80 (1,60-8,30)	4,72	4,20	1,44 (0,31-2,09)	720	6,60
16+20+50	0,97	1,21	3,02	5,20 (1,80-7,30)	5,15	8,50	1,01 (0,42-1,86)	505	4,70	1,27	1,58	3,95	6,80 (1,60-8,30)	5,11	4,20	1,33 (0,34-1,95)	665	6,10
16+25+25	1,26	1,97	1,97	5,20 (1,90-7,20)	4,77	8,50	1,09 (0,39-2,09)	545	5,00	1,64	2,58	2,58	6,80 (1,60-8,30)	4,66	4,20	1,46 (0,31-2,12)	730	6,70
16+25+35	1,09	1,71	2,40	5,20 (1,80-7,30)	4,77	8,50	1,09 (0,39-2,09)	545	5,00	1,43	2,24	3,13	6,80 (1,60-8,30)	4,69	4,20	1,45 (0,34-2,10)	725	6,60
16+25+42	1,00	1,57	2,63	5,20 (1,80-7,30)	4,77	8,50	1,09 (0,39-2,09)	545	5,00	1,31	2,05	3,44	6,80 (1,60-8,30)	4,72	4,20	1,44 (0,31-2,09)	720	6,60
16+25+50	0,91	1,43	2,86	5,20 (1,80-7,30)	5,15	8,50	1,01 (0,42-1,86)	505	4,70	1,19	1,87	3,74	6,80 (1,60-8,30)	5,11	4,20	1,33 (0,34-1,95)	665	6,10
16+35+35	0,96	2,12	2,12	5,20 (1,80-7,30)	4,95	8,50	1,05 (0,39-2,04)	525	4,80	1,26	2,77	2,77	6,80 (1,60-8,30)	4,76	4,20	1,43 (0,32-2,07)	715	6,50
16+35+42	0,89	1,96	2,35	5,20 (1,80-7,30)	4,95	8,50	1,05 (0,39-2,04)	525	4,80	1,17	2,56	3,07	6,80 (1,60-8,30)	4,79	4,20	1,42 (0,32-2,06)	710	6,50
20+20+20	1,73	1,73	1,73	5,19 (1,90-7,20)	4,76	8,50	1,09 (0,39-2,04)	545	5,00	2,26	2,26	2,26	6,78 (1,60-8,30)	4,64	4,20	1,46 (0,31-2,11)	730	6,70
20+20+25	1,60	1,60	2,00	5,20 (1,90-7,20)	4,77	8,50	1,09 (0,39-2,04)	545	5,00	2,09	2,09	2,62	6,80 (1,60-8,30)	4,66	4,20	1,46 (0,31-2,11)	730	6,70
20+20+35	1,39	1,39	2,42	5,20 (1,90-7,20)	4,95	8,50	1,05 (0,39-2,00)	525	4,80	1,81	1,81	3,18	6,80 (1,60-8,30)	4,72	4,20	1,44 (0,34-2,09)	720	6,60
20+20+42	1																	

Tabulka kombinací Free Multi R32

Free Multi 3×1 CU-3Z68TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 11,20 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti				EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon		Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti				COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon		Roční spotřeba energie	Proud
	A	B	C	Celkem (min. – max.)			W/W	kW			kWh	230V	A	B			C	Celkem (min. – max.)		
1 místnost																				
16	1,60			1,60(1,30-2,30)	4,00		0,40(0,25-0,64)	200	2,00	2,60				2,60(1,20-3,20)	4,33		0,60(0,30-0,96)	300	3,00	
20	2,00			2,00(1,80-2,90)	4,00		0,50(0,34-0,81)	250	2,50	3,20				3,20(1,20-4,10)	4,32		0,74(0,30-1,23)	370	3,70	
25	2,50			2,50(1,80-2,90)	3,97		0,63(0,34-0,81)	315	3,20	3,60				3,60(1,20-4,30)	3,83		0,94(0,30-1,23)	470	4,70	
35	3,50			3,50(1,80-3,80)	3,72		0,94(0,34-1,36)	470	4,50	4,50				4,50(1,20-5,80)	3,66		1,23(0,30-2,10)	615	6,00	
42	4,20			4,20(1,80-4,30)	3,07		1,37(0,34-1,99)	685	6,40	5,60				5,60(1,20-6,80)	3,26		1,72(0,30-2,93)	860	8,00	
50	5,00			5,00(1,90-5,70)	3,23		1,55(0,34-2,13)	775	7,20	6,80				6,80(1,20-6,90)	3,24		2,10(0,30-2,52)	1050	9,70	
60	6,00			6,00(1,90-6,20)	2,96		2,03(0,34-2,33)	1015	9,20	8,50				8,50(1,30-9,00)	3,54		2,40(0,62-2,55)	1200	11,10	
2 místnosti																				
16+16	1,60	1,60		3,20(1,90-6,40)	5,71	6,10	0,56(0,27-2,12)	280	2,80	2,60	2,60			5,20(2,70-9,80)	4,00	3,80	1,30(0,66-3,01)	650	5,90	
16+20	1,60	2,00		3,60(1,90-6,40)	5,22	6,10	0,69(0,27-2,08)	345	3,40	2,58	3,22			5,80(2,70-9,80)	3,92	3,80	1,48(0,65-3,02)	740	6,80	
16+25	1,60	2,50		4,10(1,90-6,40)	4,94	6,10	0,83(0,27-2,08)	415	3,90	2,42	3,78			6,20(2,70-9,80)	3,85	3,80	1,61(0,65-3,02)	805	7,40	
16+35	1,60	3,50		5,10(1,90-6,90)	4,08	6,10	1,25(0,27-2,48)	625	5,70	2,23	4,87			7,10(2,70-9,90)	3,74	3,80	1,90(0,63-3,02)	950	8,60	
16+42	1,60	4,20		5,80(1,90-6,90)	3,60	6,10	1,61(0,27-2,44)	805	7,40	2,26	5,94			8,20(2,70-9,90)	3,52	3,80	2,33(0,63-3,02)	1165	10,50	
16+50	1,60	5,00		6,60(2,00-7,50)	3,63	6,50	1,82(0,28-2,52)	910	8,20	2,06	6,44			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20	
16+60	1,43	5,37		6,80(2,00-7,50)	3,49	6,50	1,95(0,28-2,52)	975	8,80	1,79	6,71			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20	
20+20	2,00	2,00		4,00(1,90-6,40)	5,00	6,10	0,80(0,27-2,04)	400	3,80	3,20	3,20			6,40(2,70-9,80)	3,83	3,80	1,67(0,64-3,02)	835	7,60	
20+25	2,00	2,50		4,50(1,90-6,40)	4,59	6,10	0,98(0,27-2,04)	490	4,60	3,02	3,78			6,80(2,70-9,80)	3,78	3,80	1,80(0,64-3,02)	900	8,10	
20+35	2,00	3,50		5,50(1,90-6,90)	3,85	6,10	1,43(0,27-2,44)	715	6,50	2,80	4,90			7,70(2,70-9,90)	3,65	3,80	2,11(0,63-3,02)	1055	9,50	
20+42	2,00	4,20		6,20(1,90-6,90)	3,35	6,10	1,85(0,27-2,40)	925	8,40	2,74	5,76			8,50(2,70-9,90)	3,48	3,80	2,44(0,62-3,03)	1220	11,00	
20+50	1,94	4,86		6,80(2,00-7,50)	3,49	6,50	1,95(0,28-2,48)	975	8,80	2,43	6,07			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20	
20+60	1,70	5,10		6,80(2,00-7,50)	3,49	6,50	1,95(0,28-2,48)	975	8,80	2,12	6,38			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20	
25+25	2,50	2,50		5,00(1,90-6,80)	4,13	6,10	1,21(0,27-2,43)	605	5,60	3,60	3,60			7,20(2,70-9,80)	3,71	3,80	1,94(0,64-3,02)	970	8,80	
25+35	2,50	3,50		6,00(1,90-6,90)	3,47	6,10	1,73(0,27-2,44)	865	7,90	3,37	4,73			8,10(2,70-9,90)	3,60	3,80	2,25(0,63-3,02)	1125	10,20	
25+42	2,50	4,20		6,70(1,90-6,90)	2,94	6,10	2,28(0,27-2,40)	1140	10,30	3,17	5,33			8,50(2,70-9,90)	3,48	3,80	2,44(0,62-3,03)	1220	11,00	
25+50	2,27	4,53		6,80(1,90-7,50)	3,49	6,50	1,95(0,26-2,48)	975	8,80	2,83	5,67			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20	
25+60	2,00	4,80		6,80(1,90-7,50)	3,49	6,50	1,95(0,26-2,48)	975	8,80	2,50	6,00			8,50(2,80-10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56-2,99)	1130	10,20	
35+35	3,40	3,40		6,80(1,90-7,00)	2,97	6,10	2,29(0,27-2,40)	1145	10,40	4,25	4,25			8,50(2,80-10,00)	3,56	3,80	2,39(0,64-3,02)	1195	10,80	
35+42	3,09	3,71		6,80(1,90-7,10)	3,04	6,10	2,24(0,27-2,50)	1120	10,10	3,86	4,64			8,50(2,80-10,00)	3,56	3,80	2,39(0,60-3,02)	1195	10,80	
35+50	2,80	4,00		6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50	1,87(0,28-2,48)	935	8,50	3,50	5,00			8,50(2,80-10,30)	3,86	3,80	2,20(0,54-2,97)	1100	10,00	
35+60	2,51	4,29		6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50	1,87(0,28-2,48)	935	8,50	3,13	5,37			8,50(2,80-10,30)	3,86	3,80	2,20(0,54-2,97)	1100	10,00	
42+42	3,40	3,40		6,80(1,90-7,10)	3,02	6,10	2,25(0,26-2,45)	1125	10,20	4,25	4,25			8,50(2,80-10,00)	3,57	3,80	2,38(0,60-2,98)	1190	10,80	
42+50	3,10	3,70		6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50	1,87(0,28-2,44)	935	8,50	3,88	4,62			8,50(2,80-10,30)	3,88	3,80	2,19(0,54-2,96)	1095	9,90	
42+60	2,80	4,00		6,80(2,00-7,60)	3,64	6,50	1,87(0,28-2,44)	935	8,50	3,50	5,00			8,50(2,80-10,30)	3,88	3,80	2,19(0,54-2,96)	1095	9,90	
50+50	3,40	3,40		6,80(2,10-8,10)	4,10	6,50	1,66(0,32-2,50)	830	7,60	4,25	4,25			8,50(2,80-10,50)	4,15	3,80	2,05(0,51-2,87)	1025	9,30	
50+60	3,09	3,71		6,80(2,10-8,10)	4,10	6,50	1,66(0,32-2,50)	830	7,60	3,86	4,64			8,50(2,80-10,50)	4,15	3,80	2,05(0,51-2,87)	1025	9,30	
3 místnosti																				
16+16+16	1,60	1,60	1,60	4,80(1,90-8,00)	4,85	8,00	0,99(0,27-2,50)	495	4,60	2,60	2,60	2,60		7,80(3,30-10,40)	3,98	4,20	1,96(0,64-2,95)	980	8,90	
16+16+20	1,60	1,60	2,00	5,20(1,90-8,00)	4,60	8,00	1,13(0,27-2,46)	565	5,20	2,58	2,58	3,24		8,40(3,30-10,40)	3,84	4,20	2,19(0,64-2,94)	1095	9,90	
16+16+25	1,60	1,60	2,50	5,70(1,90-8,00)	4,19	8,00	1,36(0,27-2,46)	680	6,20	2,39	2,39	3,72		8,50(3,30-10,40)	3,81	4,20	2,23(0,64-2,94)	1115	10,10	
16+16+35	1,60	1,60	3,50	6,70(1,90-8,00)	3,68	8,00	1,82(0,27-2,37)	910	8,20	2,03	2,03	4,44		8,50(3,30-10,40)	3,94	4,20	2,16(0,63-2,92)	1080	9,80	
16+16+42	1,47	1,47	3,86	6,80(1,90-8,10)	3,66	8,00	1,86(0,27-2,46)	930	8,40	1,84	1,84	4,82		8,50(3,30-10,50)	3,95	4,20	2,15(0,62-2,95)	1075	9,70	
16+16+50	1,33	1,33	4,14	6,80(2,00-8,50)	3,93	8,00	1,73(0,32-2,42)	865	7,90	1,66	1,66	5,18		8,50(3,20-10,60)	4,21	4,20	2,02(0,60-2,80)	1010	9,10	
16+16+60	1,18	1,18	4,44	6,80(2,00-8,50)	3,93	8,00	1,73(0,32-2,42)	865	7,90	1,48	1,48	5,54		8,50(3,20-10,60)	4,21	4,20	2,02(0,60-2,80)	1010	9,10	
16+20+20	1,60	2,00	2,00	5,60(1,90-8,00)	4,38	8,00	1,28(0,27-2,46)	640	5,80	2,42	3,04	3,04		8,50(3,30-10,40)	3,83	4,20	2,22(0,63-2,93)	1110	10,00	
16+20+25	1,60	2,00	2,50	6,10(1,90-8,00)	4,01	8,00	1,52(0,27-2,46)	760	6,90	2,23	2,79	3,48		8,50(3,30-10,40)	3,83	4,20	2,22(0,63-2,93)	1110	10,00	
16+20+35	1,53	1,92	3,35	6,80(1,90-8,00)	3,66	8,00	1,86(0,27-2,37)	930	8,40	1,92	2,39	4,19		8,50(3,30-10,40)	3,95	4,20	2,15(0,62-2,86)	1075	9,70	
16+20+42	1,39	1,74	3,67	6,80(1,90-8,10)	3,66	8,00	1,86(0,27-2,42)	930	8,40	1,74	2,18	4,58		8,50(3,30-10,50)	3,95	4,20	2,15(0,62-2,90)	1075	9,70	
16+20+50	1,27	1,58	3,95	6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00	1,68(0,32-2,42)	840	7,70	1,58	1,98	4,94		8,50(3,20-10,60)	4,23	4,20	2,01(0,60-2,79)	1005	9,10	
16+20+60	1,13	1,42	4,25	6,80(2,00-8,50)	4,05	8,00	1,68(0,32-2,42)	840	7,70	1,42										

Free Multi 3x1 CU-3Z68TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 11,20 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti				EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti				COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud
	A	B	C	Celkem (min. – max.)						A	B	C	Celkem (min. – max.)					
25+25+25	2,26	2,26	2,26	6,78(1,90–8,00)	3,65	8,00	1,86(0,27–2,41)	930	8,40	2,83	2,83	2,83	8,49(3,30–10,40)	3,91	4,20	2,17(0,63–2,92)	1085	9,80
25+25+35	2,00	2,00	2,80	6,80(1,90–8,00)	3,66	8,00	1,86(0,27–2,32)	930	8,40	2,50	2,50	3,50	8,50(3,30–10,40)	3,95	4,20	2,15(0,62–2,85)	1075	9,70
25+25+42	1,85	1,85	3,10	6,80(1,90–8,10)	3,74	8,00	1,82(0,29–2,42)	910	8,20	2,31	2,31	3,88	8,50(3,30–10,50)	3,97	4,20	2,14(0,62–2,89)	1070	9,70
25+25+50	1,70	1,70	3,40	6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,38)	840	7,70	2,13	2,13	4,24	8,50(3,20–10,60)	4,25	4,20	2,00(0,60–2,78)	1000	9,00
25+25+60	1,55	1,55	3,70	6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,38)	840	7,70	1,93	1,93	4,64	8,50(3,20–10,60)	4,25	4,20	2,00(0,60–2,78)	1000	9,00
25+35+35	1,78	2,51	2,51	6,80(1,90–8,10)	3,74	8,00	1,82(0,29–2,33)	910	8,20	2,24	3,13	3,13	8,50(3,30–10,50)	4,01	4,20	2,12(0,64–2,87)	1060	9,60
25+35+42	1,67	2,33	2,80	6,80(1,90–8,20)	3,74	8,00	1,82(0,29–2,42)	910	8,20	2,08	2,92	3,50	8,50(3,30–10,50)	4,03	4,20	2,11(0,64–2,86)	1055	9,50
25+35+50	1,55	2,16	3,09	6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,33)	840	7,70	1,93	2,70	3,87	8,50(3,20–10,60)	4,29	4,20	1,98(0,60–2,76)	990	9,00
25+42+42	1,56	2,62	2,62	6,80(1,90–8,20)	3,84	8,00	1,77(0,29–2,37)	885	8,00	1,94	3,28	3,28	8,50(3,30–10,50)	4,05	4,20	2,10(0,63–2,86)	1050	9,50
35+35+35	2,26	2,26	2,26	6,78(1,90–8,20)	3,83	8,00	1,77(0,29–2,33)	885	8,00	2,83	2,83	2,83	8,49(3,30–10,50)	4,12	4,20	2,06(0,63–2,85)	1030	9,30
35+35+42	2,13	2,13	2,54	6,80(1,90–8,20)	3,84	8,00	1,77(0,29–2,33)	885	8,00	2,66	2,66	3,18	8,50(3,30–10,50)	4,15	4,20	2,05(0,63–2,80)	1025	9,30

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D.

Free Multi 4x1 CU-4Z68TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 11,50 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti				EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti				COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud
	A	B	C	D						Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh					
1 místnost																		
16	1,60			1,60(1,30–2,30)	4,00		0,40(0,25–0,64)	200	2,00	2,60			2,60(1,20–3,20)	4,33		0,60(0,30–0,96)	300	3,00
20		2,00		2,00(1,80–2,90)	4,00		0,50(0,34–0,81)	250	2,50	3,20			3,20(1,20–4,10)	4,32		0,74(0,30–1,23)	370	3,70
25		2,50		2,50(1,80–2,90)	3,97		0,63(0,34–0,81)	315	3,20	3,60			3,60(1,20–4,30)	3,83		0,94(0,30–1,23)	470	4,70
35		3,50		3,50(1,80–3,80)	3,72		0,94(0,34–1,36)	470	4,50	4,50			4,50(1,20–5,80)	3,66		1,23(0,30–2,10)	615	6,00
42		4,20		4,20(1,80–4,30)	3,07		1,37(0,34–1,99)	685	6,40	5,60			5,60(1,20–6,80)	3,26		1,72(0,30–2,93)	860	8,00
50		5,00		5,00(1,90–5,70)	3,23		1,55(0,34–2,13)	775	7,20	6,80			6,80(1,20–6,90)	3,24		2,10(0,30–2,52)	1050	9,70
60		6,00		6,00(1,90–6,20)	2,96		2,03(0,34–2,33)	1015	9,20	8,50			8,50(1,30–9,00)	3,54		2,40(0,62–2,55)	1200	11,10
2 místnosti																		
16+16	1,60	1,60		3,20(1,90–6,40)	5,71	6,10	0,56(0,27–2,12)	280	2,80	2,60	2,60		5,20(2,70–9,80)	4,00	3,80	1,30(0,66–3,01)	650	5,90
16+20	1,60	2,00		3,60(1,90–6,40)	5,22	6,10	0,69(0,27–2,08)	345	3,40	2,58	3,22		5,80(2,70–9,80)	3,92	3,80	1,48(0,65–3,02)	740	6,80
16+25	1,60	2,50		4,10(1,90–6,40)	4,94	6,10	0,83(0,27–2,08)	415	3,90	2,42	3,78		6,20(2,70–9,80)	3,85	3,80	1,61(0,65–3,02)	805	7,40
16+35	1,60	3,50		5,10(1,90–6,90)	4,08	6,10	1,25(0,27–2,48)	625	5,70	2,23	4,87		7,10(2,70–9,90)	3,74	3,80	1,90(0,63–3,02)	950	8,60
16+42	1,60	4,20		5,80(1,90–6,90)	3,60	6,10	1,61(0,27–2,44)	805	7,40	2,26	5,94		8,20(2,70–9,90)	3,52	3,80	2,33(0,63–3,02)	1165	10,50
16+50	1,60	5,00		6,60(2,00–7,50)	3,63	6,50	1,82(0,28–2,52)	910	8,20	2,06	6,44		8,50(2,80–10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56–2,99)	1130	10,20
16+60	1,43	5,37		6,80(2,00–7,50)	3,49	6,50	1,95(0,28–2,52)	975	8,80	1,79	6,71		8,50(2,80–10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56–2,99)	1130	10,20
20+20	2,00	2,00		4,00(1,90–6,40)	5,00	6,10	0,80(0,27–2,04)	400	3,80	3,20	3,20		6,40(2,70–9,80)	3,83	3,80	1,67(0,64–3,02)	835	7,60
20+25	2,00	2,50		4,50(1,90–6,40)	4,59	6,10	0,98(0,27–2,04)	490	4,60	3,02	3,78		6,80(2,70–9,80)	3,78	3,80	1,80(0,64–3,02)	900	8,10
20+35	2,00	3,50		5,50(1,90–6,90)	3,85	6,10	1,43(0,27–2,44)	715	6,50	2,80	4,90		7,70(2,70–9,90)	3,65	3,80	2,11(0,63–3,02)	1055	9,50
20+42	2,00	4,20		6,20(1,90–6,90)	3,35	6,10	1,85(0,27–2,40)	925	8,40	2,74	5,76		8,50(2,70–9,90)	3,48	3,80	2,44(0,62–3,03)	1220	11,00
20+50	1,94	4,86		6,80(2,00–7,50)	3,49	6,50	1,95(0,28–2,48)	975	8,80	2,43	6,07		8,50(2,80–10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56–2,99)	1130	10,20
20+60	1,70	5,10		6,80(2,00–7,50)	3,49	6,50	1,95(0,28–2,48)	975	8,80	2,12	6,38		8,50(2,80–10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56–2,99)	1130	10,20
25+25	2,50	2,50		5,00(1,90–6,80)	4,13	6,10	1,21(0,27–2,43)	605	5,60	3,60	3,60		7,20(2,70–9,80)	3,71	3,80	1,94(0,64–3,02)	970	8,80
25+35	2,50	3,50		6,00(1,90–6,90)	3,47	6,10	1,73(0,27–2,44)	865	7,90	3,37	4,73		8,10(2,70–9,90)	3,60	3,80	2,25(0,63–3,02)	1125	10,20
25+42	2,50	4,20		6,70(1,90–6,90)	2,94	6,10	2,28(0,27–2,40)	1140	10,30	3,17	5,33		8,50(2,70–9,90)	3,48	3,80	2,44(0,62–3,03)	1220	11,00
25+50	2,27	4,53		6,80(1,90–7,50)	3,49	6,50	1,95(0,26–2,48)	975	8,80	2,83	5,67		8,50(2,80–10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56–2,99)	1130	10,20
25+60	2,00	4,80		6,80(1,90–7,50)	3,49	6,50	1,95(0,26–2,48)	975	8,80	2,50	6,00		8,50(2,80–10,20)	3,76	3,80	2,26(0,56–2,99)	1130	10,20
35+35	3,40	3,40		6,80(1,90–7,00)	2,97	6,10	2,29(0,27–2,40)	1145	10,40	4,25	4,25		8,50(2,80–10,00)	3,56	3,80	2,39(0,64–3,02)	1195	10,80
35+42	3,09	3,71		6,80(1,90–7,10)	3,04	6,10	2,24(0,27–2,50)	1120	10,10	3,86	4,64		8,50(2,80–10,00)	3,56	3,80	2,39(0,60–3,02)	1195	10,80
35+50	2,80	4,00		6,80(2,00–7,60)	3,64	6,50	1,87(0,28–2,48)	935	8,50	3,50	5,00		8,50(2,80–10,30)	3,86	3,80	2,20(0,54–2,97)	1100	10,00
35+60	2,51	4,29		6,80(2,00–7,60)	3,64	6,50	1,87(0,28–2,48)	935	8,50	3,13	5,37		8,50(2,80–10,30)	3,86	3,80	2,20(0,54–2,97)	1100	10,00
42+42	3,40	3,40		6,80(1,90–7,10)	3,02	6,10	2,25(0,26–2,45)	1125	10,20	4,25	4,25		8,50(2,80–10,00)	3,57	3,80	2,38(0,60–2,98)	1190	10,80
42+50	3,10	3,70		6,80(2,00–7,60)	3,64	6,50	1,87(0,28–2,44)	935	8,50	3,88	4,62		8,50(2,80–10,30)	3,88	3,80	2,19(0,54–2,96)	1095	9,90
42+60	2,80	4,00		6,80(2,00–7,60)	3,64	6,50	1,87(0,28–2,44)	935	8,50	3,50	5,00		8,50(2,80–10,30)	3,88	3,80	2,19(0,54–2,96)	1095	9,90
50+50	3,40	3,40		6,80(2,10–8,10)	4,10	6,50	1,66(0,32–2,50)	830	7,60	4,25	4,25		8,50(2,80–10,50)	4,15	3,80	2,05(0,51–2,87)	1025	9,30
50+60	3,09	3,71		6,80(2,10–8,10)	4,10	6,50	1,66(0,32–2,50)	830	7,60	3,86	4,64		8,50(2,80–10,50)	4,15	3,80	2,05(0,51–2,87)	1025	9,30
3 místnosti																		
16+16+16	1,60	1,60	1,60	4,80(1,90–8,00)	4,85	8,00	0,99(0,27–2,50)	495	4,60	2,60	2,60	2,60	7,80(3,30–10,40)	3,98	4,00	1,96(0,64–2,95)	980	8,90
16+16+20	1,60	1,60	2,00	5,20(1,90–8,00)	4,60	8,00	1,13(0,27–2,46)	565	5,20	2,58	2,58	3,24	8,40(3,30–10,40)	3,84	4,00	2,19(0,64–2,94)	1095	9,90
16+16+25	1,60	1,60	2,50	5,70(1,90–8,00)	4,19	8,00	1,36(0,27–2,46)	680	6,20	2,39	2,39	3,72	8,50(3,30–10,40)	3,81	4,00	2,23(0,64–2,94)	1115	10,10
16+16+35	1,60	1,60	3,50	6,70(1,90–8,00)	3,68	8,00	1,82(0,27–2,37)	910	8,20	2,03	2,03	4,44	8,50(3,30–10,40)	3,94	4,00	2,16(0,63–2,92)	1080	9,80
16+16+42	1,47	1,47	3,86	6,80(1,90–8,10)	3,66	8,00	1,86(0,27–2,46)	930	8,40	1,84	1,84	4,82	8,50(3,30–10,50)	3,95	4,00	2,15(0,62–2,95)	1075	9,70
16+16+50	1,33	1,33	4,14	6,80(2,00–8,50)	3,93	8,00	1,73(0,32–2,42)	865	7,90	1,66	1,66	5,18	8,50(3,20–10,60)	4,21	4,00	2,02(0,60–2,80)	1010	9,10
16+16+60	1,18	1,18	4,44	6,80(2,00–8,50)	3,93	8,00	1,73(0,32–2,42)	865	7,90	1,48	1,48	5,54	8,50(3,20–10,60)	4,21	4,00	2,02(0,60–2,80)	1010	9,10
16+20+20	1,60	2,00	2,00	5,60(1,90–8,00)	4,38	8,00	1,28(0,27–2,46)	640	5,80	2,42	3,04	3,04	8,50(3,30–10,40)	3,83	4,00	2,22(0,63–2,93)	1110	10,00
16+20+25	1,60	2,00	2,50	6,10(1,90–8,00)	4,01	8,00	1,52(0,27–2,46)	760	6,90	2,23	2,79	3,48	8,50(3,30–10,40)	3,83	4,00	2,22(0,63–2,93)	1110	10,00
16+20+35	1,53	1,92	3,35	6,80(1,90–8,00)	3,66	8,00	1,86(0,27–2,37)	930	8,40	1,92	2,39	4,19	8,50(3,30–10,40)	3,95	4,00	2,15(0,62–2,86)	1075	9,70
16+20+42	1,39	1,74	3,67	6,80(1,90–8,10)	3,66	8,00	1,86(0,27–2,42)	930	8,40	1,74	2,18	4,58	8,50(3,30–10,50)	3,95	4,00	2,15(0,62–2,90)	1075	9,70
16+20+50	1,27	1,58	3,95	6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,32–2,42)	840	7,70	1,58	1,98	4,94	8,50(3,20–10,60)	4,23	4,00	2,01(0,60–2,79)	1005	9,10

Tabulka kombinací Free Multi R32

Free Multi 4×1 CU-4Z68TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 11,50 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti				EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti				COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud		
	A	B	C	D						Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh						230V	A
16+42+50	1,01	2,64	3,15		6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,33)	840	7,70	1,25	3,31	3,94	8,50(3,20–10,60)	4,29	4,00	1,98(0,60–2,76)	990	9,00	
20+20+20	2,00	2,00	2,00		6,00(1,90–8,00)	4,05	8,00	1,48(0,27–2,41)	740	6,80	2,83	2,83	2,83	8,49(3,30–10,40)	3,91	4,00	2,17(0,63–2,92)	1085	9,80	
20+20+25	2,00	2,00	2,50		6,50(1,90–8,00)	3,76	8,00	1,73(0,27–2,41)	865	7,90	2,62	2,62	3,26	8,50(3,30–10,40)	3,92	4,00	2,17(0,63–2,92)	1085	9,80	
20+20+35	1,81	1,81	3,18		6,80(1,90–8,00)	3,66	8,00	1,86(0,27–2,32)	930	8,40	2,27	2,27	3,96	8,50(3,30–10,40)	3,95	4,00	2,15(0,62–2,85)	1075	9,70	
20+20+42	1,66	1,66	3,48		6,80(1,90–8,10)	3,74	8,00	1,82(0,29–2,42)	910	8,20	2,07	2,07	4,36	8,50(3,30–10,50)	3,97	4,00	2,14(0,62–2,89)	1070	9,70	
20+20+50	1,51	1,51	3,78		6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,38)	840	7,70	1,89	1,89	4,72	8,50(3,20–10,60)	4,25	4,00	2,00(0,60–2,78)	1000	9,00	
20+20+60	1,36	1,36	4,08		6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,38)	840	7,70	1,70	1,70	5,10	8,50(3,20–10,60)	4,25	4,00	2,00(0,60–2,78)	1000	9,00	
20+25+25	1,94	2,43	2,43		6,80(1,90–8,00)	3,66	8,00	1,86(0,27–2,41)	930	8,40	2,42	3,04	3,04	8,50(3,30–10,40)	3,92	4,00	2,17(0,63–2,92)	1085	9,80	
20+25+35	1,69	2,13	2,98		6,80(1,90–8,00)	3,66	8,00	1,86(0,27–2,32)	930	8,40	2,12	2,66	3,72	8,50(3,30–10,40)	3,95	4,00	2,15(0,62–2,85)	1075	9,70	
20+25+42	1,56	1,95	3,29		6,80(1,90–8,10)	3,74	8,00	1,82(0,29–2,42)	910	8,20	1,95	2,44	4,11	8,50(3,30–10,50)	3,97	4,00	2,14(0,62–2,89)	1070	9,70	
20+25+50	1,43	1,79	3,58		6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,38)	840	7,70	1,79	2,24	4,47	8,50(3,20–10,60)	4,25	4,00	2,00(0,60–2,78)	1000	9,00	
20+25+60	1,29	1,62	3,89		6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,38)	840	7,70	1,62	2,02	4,86	8,50(3,20–10,60)	4,25	4,00	2,00(0,60–2,78)	1000	9,00	
20+35+35	1,52	2,64	2,64		6,80(1,90–8,10)	3,74	8,00	1,82(0,29–2,33)	910	8,20	1,88	3,31	3,31	8,50(3,30–10,50)	4,01	4,00	2,12(0,64–2,87)	1060	9,60	
20+35+42	1,40	2,45	2,95		6,80(1,90–8,20)	3,74	8,00	1,82(0,29–2,42)	910	8,20	1,75	3,07	3,68	8,50(3,30–10,50)	4,03	4,00	2,11(0,64–2,86)	1055	9,50	
20+35+50	1,29	2,27	3,24		6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,33)	840	7,70	1,62	2,83	4,05	8,50(3,20–10,60)	4,29	4,00	1,98(0,60–2,76)	990	9,00	
20+35+60	1,18	2,07	3,55		6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,33)	840	7,70	1,48	2,59	4,43	8,50(3,20–10,60)	4,29	4,00	1,98(0,60–2,76)	990	9,00	
20+42+42	1,30	2,75	2,75		6,80(1,90–8,20)	3,84	8,00	1,77(0,29–2,37)	885	8,00	1,64	3,43	3,43	8,50(3,30–10,50)	4,05	4,00	2,10(0,63–2,86)	1050	9,50	
20+42+50	1,21	2,55	3,04		6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,33)	840	7,70	1,52	3,19	3,79	8,50(3,20–10,60)	4,31	4,00	1,97(0,62–2,75)	985	8,90	
25+25+25	2,26	2,26	2,26		6,78(1,90–8,00)	3,65	8,00	1,86(0,27–2,41)	930	8,40	2,83	2,83	2,83	8,49(3,30–10,40)	3,91	4,00	2,17(0,63–2,92)	1085	9,80	
25+25+35	2,00	2,00	2,80		6,80(1,90–8,00)	3,66	8,00	1,86(0,27–2,32)	930	8,40	2,50	2,50	3,50	8,50(3,30–10,40)	3,95	4,00	2,15(0,62–2,85)	1075	9,70	
25+25+42	1,85	1,85	3,10		6,80(1,90–8,10)	3,74	8,00	1,82(0,29–2,42)	910	8,20	2,31	3,31	3,88	8,50(3,30–10,50)	3,97	4,00	2,14(0,62–2,89)	1070	9,70	
25+25+50	1,70	1,70	3,40		6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,38)	840	7,70	2,13	2,13	4,24	8,50(3,20–10,60)	4,25	4,00	2,00(0,60–2,78)	1000	9,00	
25+25+60	1,55	1,55	3,70		6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,38)	840	7,70	1,93	1,93	4,64	8,50(3,20–10,60)	4,25	4,00	2,00(0,60–2,78)	1000	9,00	
25+35+35	1,78	2,51	2,51		6,80(1,90–8,10)	3,74	8,00	1,82(0,29–2,33)	910	8,20	2,24	3,13	3,13	8,50(3,30–10,50)	4,01	4,00	2,12(0,64–2,87)	1060	9,60	
25+35+42	1,67	2,33	2,80		6,80(1,90–8,20)	3,74	8,00	1,82(0,29–2,42)	910	8,20	2,08	2,92	3,50	8,50(3,30–10,50)	4,03	4,00	2,11(0,64–2,86)	1055	9,50	
25+35+50	1,55	2,16	3,09		6,80(2,00–8,50)	4,05	8,00	1,68(0,34–2,33)	840	7,70	1,93	2,70	3,87	8,50(3,20–10,60)	4,29	4,00	1,98(0,60–2,76)	990	9,00	
25+42+42	1,56	2,62	2,62		6,80(1,90–8,20)	3,84	8,00	1,77(0,29–2,37)	885	8,00	1,94	3,28	3,28	8,50(3,30–10,50)	4,05	4,00	2,10(0,63–2,86)	1050	9,50	
35+35+35	2,26	2,26	2,26		6,78(1,90–8,20)	3,83	8,00	1,77(0,29–2,33)	885	8,00	2,83	2,83	2,83	8,49(3,30–10,50)	4,12	4,00	2,06(0,63–2,85)	1030	9,30	
35+35+42	2,13	2,13	2,54		6,80(1,90–8,20)	3,84	8,00	1,77(0,29–2,33)	885	8,00	2,66	2,66	3,18	8,50(3,30–10,50)	4,15	4,00	2,05(0,63–2,80)	1025	9,30	
4 místnosti																				
16+16+16+16	1,65	1,65	1,65	1,65	6,60(1,90–8,70)	4,49	8,50	1,47(0,34–2,38)	735	6,70	2,12	2,12	2,12	2,12	8,48(3,00–10,60)	4,44	4,20	1,91(0,58–2,69)	955	8,60
16+16+16+20	1,60	1,60	1,60	2,00	6,80(1,90–8,80)	4,39	8,00	1,55(0,34–2,47)	775	7,00	2,00	2,00	2,00	2,50	8,50(3,00–10,60)	4,47	4,20	1,90(0,58–2,68)	950	8,60
16+16+16+25	1,49	1,49	1,49	2,33	6,80(1,90–8,80)	4,39	8,00	1,55(0,34–2,47)	775	7,00	1,86	1,86	1,86	2,92	8,50(3,00–10,60)	4,47	4,20	1,90(0,58–2,68)	950	8,60
16+16+16+35	1,31	1,31	1,31	2,87	6,80(1,90–8,80)	4,39	8,00	1,55(0,34–2,38)	775	7,00	1,64	1,64	1,64	3,58	8,50(3,00–10,60)	4,52	4,20	1,88(0,58–2,66)	940	8,50
16+16+16+42	1,21	1,21	1,21	3,17	6,80(1,90–8,80)	4,50	8,00	1,51(0,34–2,38)	755	6,80	1,51	1,51	1,51	3,97	8,50(3,00–10,60)	4,55	4,20	1,87(0,58–2,65)	935	8,50
16+16+16+50	1,11	1,11	1,11	3,47	6,80(1,90–8,80)	4,50	8,00	1,51(0,40–2,24)	755	6,80	1,39	1,39	1,39	4,33	8,50(3,00–10,60)	4,64	4,20	1,83(0,65–2,55)	915	8,30
16+16+16+60	1,01	1,01	1,01	3,77	6,80(1,90–8,80)	4,50	8,00	1,51(0,40–2,24)	755	6,80	1,26	1,26	1,26	4,72	8,50(3,00–10,60)	4,64	4,20	1,83(0,65–2,55)	915	8,30
16+16+20+20	1,51	1,51	1,89	1,89	6,80(1,90–8,80)	4,39	8,00	1,55(0,34–2,43)	775	7,00	1,89	1,89	2,36	2,36	8,50(3,10–10,60)	4,50	4,20	1,89(0,60–2,67)	945	8,50
16+16+20+25	1,41	1,41	1,77	2,21	6,80(1,90–8,80)	4,39	8,00	1,55(0,34–2,43)	775	7,00	1,77	1,77	2,20	2,76	8,50(3,10–10,60)	4,50	4,20	1,89(0,60–2,67)	945	8,50
16+16+20+35	1,25	1,25	1,56	2,74	6,80(1,90–8,80)	4,50	8,00	1,51(0,34–2,38)	755	6,80	1,56	1,56	1,95	3,43	8,50(3,00–10,60)	4,55	4,20	1,87(0,58–2,65)	935	8,50
16+16+20+42	1,16	1,16	1,44	3,04	6,80(1,90–8,80)	4,50	8,00	1,51(0,37–2,38)	755	6,80	1,45	1,45	1,80	3,80	8,50(3,00–10,60)	4,57	4,20	1,86(0,60–2,64)	930	8,40
16+16+20+50	1,07	1,07	1,33	3,33	6,80(1,90–8,80)	4,50	8,00	1,51(0,40–2,20)	755	6,80	1,33	1,33	1,67	4,17	8,50(3,00–10,60)	4,64	4,20	1,83(0,66–2,54)	915	8,30
16+16+20+60	0,97	0,97	1,21	3,65	6,80(1,90–8,80)	4,50	8,00	1,51(0,40–2,20)	755	6,80	1,21	1,21	1,52	4,56	8,50(3,00–10,60)	4,64	4,20	1,83(0,66–2,54)	915	8,30
16+16+25+25	1,33	1,33	2,07	2,07	6,80(1,90–8,80)	4,39	8,00	1,55(0,34–2,43)	775	7,00	1,66	1,66	2,59	2,59	8,50(3,10–10,6					

Free Multi 4×1 CU-4Z80TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 14,70 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti					EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud			Topný výkon (kW). Místnosti					COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	
	A	B	C	D	Celkem (min. – max.)					W/W	kW	kWh	230V	A	B	C	D						Celkem (min. – max.)
1 místnost																							
16	1,60				1,60 (1,30 - 2,30)	4,00		0,40 (0,25 - 0,64)	200	2,00	2,60						2,60 (1,20 - 3,20)	4,33		0,60 (0,30 - 0,96)	300	3,00	
20	2,00				2,00 (1,80 - 2,90)	4,00		0,50 (0,34 - 0,81)	250	2,50	3,20						3,20 (1,20 - 4,10)	4,32		0,74 (0,30 - 1,23)	370	3,70	
25	2,50				2,50 (1,80 - 2,90)	3,97		0,63 (0,34 - 0,81)	315	3,20	3,60						3,60 (1,20 - 4,30)	3,83		0,94 (0,30 - 1,23)	470	4,70	
35	3,50				3,50 (1,80 - 4,10)	3,72		0,94 (0,34 - 1,36)	470	4,50	4,50						4,50 (1,20 - 5,80)	3,66		1,23 (0,30 - 2,10)	615	6,00	
42	4,20				4,20 (1,80 - 4,50)	3,07		1,37 (0,34 - 1,99)	685	6,40	5,60						5,60 (1,20 - 6,80)	3,26		1,72 (0,30 - 2,93)	860	8,00	
50	5,00				5,00 (1,90 - 5,70)	3,23		1,55 (0,34 - 2,13)	775	7,20	6,80						6,80 (1,20 - 6,90)	3,24		2,10 (0,30 - 2,52)	1050	9,70	
60	6,00				6,00 (1,90 - 6,20)	2,96		2,03 (0,34 - 2,33)	1015	9,20	8,50						8,50 (1,30 - 9,00)	3,54		2,40 (0,62 - 2,55)	1200	11,10	
71	7,10				7,10 (2,00 - 7,20)	2,81		2,53 (0,37 - 2,77)	1265	11,40	8,70						8,70 (1,40 - 9,20)	3,41		2,55 (0,68 - 2,72)	1275	11,80	
2 místnosti																							
16 + 16	1,60	1,60			3,20 (2,40 - 5,80)	4,38	5,60	0,73 (0,38 - 1,99)	365	3,70	2,60 2,60						5,20 (2,20 - 8,20)	3,33	3,90	1,56 (0,43 - 2,84)	780	7,40	
16 + 20	1,60	2,00			3,60 (2,40 - 5,80)	4,14	5,60	0,87 (0,38 - 1,99)	435	4,30	2,58 3,22						5,80 (2,20 - 8,20)	3,45	3,90	1,68 (0,43 - 2,83)	840	8,00	
16 + 25	1,60	2,50			4,10 (2,40 - 5,80)	3,83	5,60	1,07 (0,38 - 1,99)	535	5,20	2,42 3,78						6,20 (2,20 - 8,20)	3,41	3,90	1,82 (0,43 - 2,83)	910	8,60	
16 + 35	1,60	3,50			5,10 (2,40 - 5,80)	3,45	5,60	1,48 (0,37 - 1,92)	740	7,20	2,23 4,87						7,10 (2,20 - 8,60)	3,57	3,90	1,99 (0,38 - 2,91)	995	9,40	
16 + 42	1,60	4,20			5,80 (2,40 - 6,70)	3,19	5,60	1,82 (0,37 - 2,48)	910	8,70	2,26 5,94						8,20 (2,20 - 9,80)	3,46	3,90	2,37 (0,37 - 3,44)	1185	11,10	
16 + 50	1,60	5,00			6,60 (2,40 - 7,20)	3,20	6,10	2,06 (0,35 - 2,48)	1030	9,90	2,28 7,12						9,40 (2,20 - 10,00)	3,82	4,10	2,46 (0,33 - 3,25)	1230	11,60	
16 + 60	1,60	6,00			7,60 (2,40 - 8,50)	2,83	6,10	2,69 (0,35 - 3,49)	1345	12,90	1,98 7,42						9,40 (2,20 - 10,00)	3,82	4,10	2,46 (0,33 - 3,25)	1230	11,60	
16 + 71	1,47	6,53			8,00 (2,50 - 8,50)	2,82	6,10	2,84 (0,38 - 3,34)	1420	13,60	1,73 7,67						9,40 (2,20 - 10,30)	3,92	4,10	2,40 (0,32 - 3,42)	1200	11,30	
20 + 20	2,00	2,00			4,00 (2,40 - 5,80)	3,96	5,60	1,01 (0,38 - 1,93)	505	5,00	3,20 3,20						6,40 (2,20 - 8,20)	3,44	3,90	1,86 (0,39 - 2,82)	930	8,70	
20 + 25	2,00	2,50			4,50 (2,40 - 5,80)	3,63	5,60	1,24 (0,38 - 1,93)	620	6,00	3,02 3,78						6,80 (2,20 - 8,20)	3,54	3,90	1,92 (0,39 - 2,82)	960	9,00	
20 + 35	2,00	3,50			5,50 (2,40 - 5,80)	3,33	5,60	1,65 (0,37 - 1,86)	825	8,00	2,80 4,90						7,70 (2,20 - 8,60)	3,55	3,90	2,17 (0,37 - 2,85)	1085	10,20	
20 + 42	2,00	4,20			6,20 (2,40 - 7,20)	3,00	5,60	2,07 (0,37 - 2,90)	1035	9,90	2,84 5,96						8,80 (2,20 - 10,00)	3,64	3,90	2,42 (0,37 - 3,55)	1210	11,40	
20 + 50	2,00	5,00			7,00 (2,40 - 8,10)	3,17	6,10	2,21 (0,35 - 3,10)	1105	10,60	2,69 6,71						9,40 (2,20 - 10,00)	3,84	4,10	2,45 (0,32 - 3,23)	1225	11,50	
20 + 60	2,00	6,00			8,00 (2,40 - 8,50)	2,75	6,10	2,91 (0,35 - 3,49)	1455	13,90	2,35 7,05						9,40 (2,20 - 10,00)	3,84	4,10	2,45 (0,32 - 3,23)	1225	11,50	
20 + 71	1,76	6,24			8,00 (2,50 - 8,50)	2,89	6,10	2,77 (0,38 - 3,34)	1385	13,30	2,07 7,33						9,40 (2,20 - 10,30)	3,93	4,10	2,39 (0,32 - 3,40)	1195	11,20	
25 + 25	2,50	2,50			5,00 (2,40 - 5,80)	3,50	5,60	1,43 (0,38 - 1,93)	715	6,90	3,60 3,60						7,20 (2,20 - 8,60)	3,51	3,90	2,05 (0,39 - 2,93)	1025	9,60	
25 + 35	2,50	3,50			6,00 (2,40 - 6,70)	3,09	5,60	1,94 (0,37 - 2,48)	970	9,30	3,37 4,73						8,10 (2,20 - 9,80)	3,49	3,90	2,32 (0,37 - 3,44)	1160	10,90	
25 + 42	2,50	4,20			6,70 (2,40 - 7,20)	2,78	5,60	2,41 (0,37 - 2,90)	1205	11,50	3,43 5,77						9,20 (2,20 - 10,00)	3,58	3,90	2,57 (0,37 - 3,55)	1285	12,10	
25 + 50	2,50	5,00			7,50 (2,40 - 8,50)	2,94	6,10	2,55 (0,35 - 3,49)	1275	12,20	3,13 6,27						9,40 (2,20 - 10,00)	3,84	4,10	2,45 (0,32 - 3,23)	1225	11,50	
25 + 60	2,35	5,65			8,00 (2,50 - 8,50)	2,75	6,10	2,91 (0,39 - 3,49)	1455	13,90	2,76 6,64						9,40 (2,20 - 10,00)	3,84	4,10	2,45 (0,32 - 3,23)	1225	11,50	
25 + 71	2,08	5,92			8,00 (2,50 - 8,50)	2,89	6,10	2,77 (0,38 - 3,34)	1385	13,30	2,45 6,95						9,40 (2,20 - 10,30)	3,93	4,10	2,39 (0,32 - 3,40)	1195	11,20	
35 + 35	3,50	3,50			7,00 (2,40 - 8,10)	2,75	5,60	2,55 (0,37 - 3,63)	1275	12,20	4,50 4,50						9,00 (2,20 - 10,00)	3,67	3,90	2,45 (0,36 - 3,47)	1225	11,50	
35 + 42	3,50	4,20			7,70 (2,40 - 8,50)	2,53	5,60	3,04 (0,37 - 4,12)	1520	14,60	4,27 5,13						9,40 (2,20 - 10,00)	3,63	3,90	2,59 (0,35 - 3,46)	1295	12,20	
35 + 50	3,29	4,71			8,00 (2,50 - 8,50)	2,89	6,10	2,77 (0,38 - 3,34)	1385	13,30	3,87 5,53						9,40 (2,20 - 10,00)	3,95	4,10	2,38 (0,32 - 3,32)	1190	11,20	
35 + 60	2,95	5,05			8,00 (2,50 - 8,50)	2,89	6,10	2,77 (0,38 - 3,34)	1385	13,30	3,46 5,94						9,40 (2,20 - 10,30)	3,95	4,10	2,38 (0,32 - 3,32)	1190	11,20	
35 + 71	2,64	5,36			8,00 (2,50 - 8,60)	2,96	6,10	2,70 (0,38 - 3,34)	1350	12,90	3,10 6,30						9,40 (2,20 - 10,50)	3,98	4,10	2,36 (0,31 - 3,43)	1180	11,10	
42 + 42	4,00	4,00			8,00 (2,50 - 8,50)	2,40	5,60	3,34 (0,40 - 4,04)	1670	16,00	4,70 4,70						9,40 (2,20 - 10,00)	3,64	3,90	2,58 (0,35 - 3,45)	1290	12,10	
42 + 50	3,65	4,35			8,00 (2,50 - 8,50)	2,89	6,10	2,77 (0,38 - 3,34)	1385	13,30	4,29 5,11						9,40 (2,20 - 10,30)	3,98	4,10	2,36 (0,32 - 3,31)	1180	11,10	
42 + 60	3,29	4,71			8,00 (2,50 - 8,60)	2,89	6,10	2,77 (0,38 - 3,42)	1385	13,30	3,87 5,53						9,40 (2,20 - 10,30)	3,98	4,10	2,36 (0,32 - 3,31)	1180	11,10	
42 + 71	2,97	5,03			8,00 (2,50 - 8,60)	2,96	6,10	2,70 (0,38 - 3,26)	1350	12,90	3,49 5,91						9,40 (2,20 - 10,50)	4,00	4,10	2,35 (0,31 - 3,42)	1175	11,00	
50 + 50	4,00	4,00			8,00 (2,50 - 8,60)	3,31	6,10	2,42 (0,38 - 2,95)	1210	11,60	4,70 4,70						9,40 (2,20 - 10,30)	4,27	4,10	2,20 (0,31 - 3,09)	1100	10,30	
50 + 60	3,64	4,36			8,00 (2,50 - 8,60)	3,31	6,10	2,42 (0,38 - 2,95)	1210	11,60	4,27 5,13						9,40 (2,20 - 10,50)	4,27	4,10	2,20 (0,31 - 3,15)	1100	10,30	
50 + 71	3,31	4,69			8,00 (2,50 - 8,60)	3,40	6,10	2,35 (0,38 - 2,88)	1175	11,20	3,88 5,52						9,40 (2,20 - 10,50)	4,31	4,10	2,18 (0,31 - 3,13)	1090	10,20	
60 + 60	4,00	4,00			8,00 (2,50 - 8,60)	3,31	6,10	2,42 (0,38 - 2,95)	1210	11,60	4,70 4,70						9,40 (2,20 - 10,50)	4,27	4,10	2,20 (0,31 -			

Tabulka kombinací Free Multi R32

Free Multi 4×1 CU-4Z80TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 14,70 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti				EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti				COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud		
	A	B	C	D						Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh						230V	A
16+42+71	0,99	2,60	4,41		8,00(3,00-9,00)	4,04	7,40	1,98(0,52-2,80)	990	9,50	1,17	3,06	5,17		9,40(3,20-10,60)	4,54	4,40	2,07(0,51-3,04)	1035	9,70
16+50+50	1,10	3,45	3,45		8,00(3,00-8,80)	4,17	7,40	1,92(0,57-2,58)	960	9,20	1,30	4,05	4,05		9,40(3,20-10,60)	4,70	4,40	2,00(0,57-2,93)	1000	9,40
16+50+60	1,02	3,17	3,81		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,19	3,73	4,48		9,40(3,20-10,60)	4,70	4,40	2,00(0,57-2,93)	1000	9,40
16+50+71	0,93	2,92	4,15		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,10	3,43	4,87		9,40(3,20-10,60)	4,72	4,40	1,99(0,59-2,92)	995	9,40
16+60+60	0,94	3,53	3,53		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,10	4,15	4,15		9,40(3,20-10,60)	4,70	4,40	2,00(0,57-2,93)	1000	9,40
16+60+71	0,87	3,27	3,86		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,02	3,84	4,54		9,40(3,20-10,60)	4,72	4,40	1,99(0,59-2,92)	995	9,40
20+20+20	2,00	2,00	2,00		6,00(3,00-8,50)	4,00	7,40	1,50(0,48-3,03)	750	7,30	3,13	3,13	3,13		9,39(3,20-10,40)	4,15	4,30	2,26(0,49-3,24)	1130	10,60
20+20+25	2,00	2,00	2,50		6,50(3,00-8,50)	3,76	7,40	1,73(0,48-3,03)	865	8,40	2,89	2,89	3,62		9,40(3,20-10,40)	4,16	4,30	2,26(0,49-3,24)	1130	10,60
20+20+35	2,00	2,00	3,50		7,50(3,00-8,50)	3,64	7,40	2,06(0,48-2,95)	1030	9,90	2,51	2,51	4,38		9,40(3,20-10,40)	4,22	4,30	2,23(0,49-3,20)	1115	10,50
20+20+42	1,95	1,95	4,10		8,00(3,00-8,60)	3,49	7,40	2,29(0,48-3,03)	1145	11,00	2,29	2,29	4,82		9,40(3,20-10,40)	4,23	4,40	2,22(0,48-3,19)	1110	10,40
20+20+50	1,78	1,78	4,44		8,00(3,00-8,60)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,65)	1020	9,80	2,09	2,09	5,22		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40	2,11(0,51-3,03)	1055	9,90
20+20+60	1,60	1,60	4,80		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	1,88	1,88	5,64		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40	2,11(0,51-3,03)	1055	9,90
20+20+71	1,44	1,44	5,12		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,72)	1020	9,80	1,69	1,69	6,02		9,40(3,20-10,60)	4,48	4,40	2,10(0,51-3,08)	1050	9,90
20+25+25	2,00	2,50	2,50		7,00(3,00-8,50)	3,70	7,40	1,89(0,48-3,03)	945	9,00	2,68	3,36	3,36		9,40(3,20-10,40)	4,16	4,30	2,26(0,49-3,24)	1130	10,60
20+25+35	2,00	2,50	3,50		8,00(3,00-8,60)	3,49	7,40	2,29(0,48-3,03)	1145	11,00	2,35	2,94	4,11		9,40(3,20-10,40)	4,22	4,40	2,23(0,49-3,20)	1115	10,50
20+25+42	1,84	2,30	3,86		8,00(3,00-8,60)	3,49	7,40	2,29(0,48-3,03)	1145	11,00	2,16	2,70	4,54		9,40(3,20-10,50)	4,23	4,40	2,22(0,48-3,25)	1110	10,40
20+25+50	1,68	2,11	4,21		8,00(3,00-8,60)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,65)	1020	9,80	1,98	2,47	4,95		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40	2,11(0,51-3,03)	1055	9,90
20+25+60	1,52	1,90	4,58		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	1,79	2,24	5,37		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40	2,11(0,51-3,03)	1055	9,90
20+25+71	1,38	1,72	4,90		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,72)	1020	9,80	1,62	2,03	5,75		9,40(3,20-10,60)	4,48	4,40	2,10(0,51-3,08)	1050	9,90
20+35+35	1,78	3,11	3,11		8,00(3,00-8,60)	3,59	7,40	2,23(0,48-2,95)	1115	10,70	2,08	3,66	3,66		9,40(3,20-10,50)	4,27	4,40	2,20(0,48-3,16)	1100	10,30
20+35+42	1,65	2,89	3,46		8,00(3,00-8,60)	3,59	7,40	2,23(0,48-2,95)	1115	10,70	1,94	3,39	4,07		9,40(3,20-10,50)	4,29	4,40	2,19(0,48-3,15)	1095	10,30
20+35+50	1,52	2,67	3,81		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	1,79	3,13	4,48		9,40(3,20-10,50)	4,50	4,40	2,09(0,51-3,00)	1045	9,80
20+35+60	1,39	2,43	4,18		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	1,63	2,86	4,91		9,40(3,20-10,60)	4,50	4,40	2,09(0,51-3,06)	1045	9,80
20+35+71	1,27	2,22	4,51		8,00(3,00-9,00)	4,04	7,40	1,98(0,52-2,80)	990	9,50	1,49	2,61	5,30		9,40(3,20-10,60)	4,54	4,40	2,07(0,51-3,04)	1035	9,70
20+42+42	1,54	3,23	3,23		8,00(3,00-8,80)	3,59	7,40	2,23(0,48-3,03)	1115	10,70	1,80	3,80	3,80		9,40(3,20-10,50)	4,31	4,40	2,18(0,48-3,14)	1090	10,20
20+42+50	1,43	3,00	3,57		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,72)	1020	9,80	1,68	3,53	4,19		9,40(3,20-10,60)	4,52	4,40	2,08(0,51-3,05)	1040	9,80
20+42+60	1,31	2,75	3,94		8,00(3,00-9,00)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,87)	1020	9,80	1,54	3,24	4,62		9,40(3,20-10,60)	4,52	4,40	2,08(0,51-3,05)	1040	9,80
20+42+71	1,20	2,53	4,27		8,00(3,00-9,00)	4,04	7,40	1,98(0,52-2,80)	990	9,50	1,41	2,97	5,02		9,40(3,20-10,60)	4,54	4,40	2,07(0,52-3,03)	1035	9,70
20+50+50	1,33	3,33	3,33		7,99(3,00-9,00)	4,16	7,40	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,56	3,92	3,92		9,40(3,20-10,60)	4,72	4,40	1,99(0,59-2,92)	995	9,40
20+50+60	1,23	3,08	3,69		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,45	3,62	4,33		9,40(3,20-10,60)	4,72	4,40	1,99(0,59-2,92)	995	9,40
20+50+71	1,13	2,84	4,03		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,33	3,33	4,74		9,40(3,20-10,60)	4,75	4,40	1,98(0,60-2,91)	990	9,30
20+60+60	1,14	3,43	3,43		8,00(3,00-9,00)	4,17	7,40	1,92(0,57-2,65)	960	9,20	1,34	4,03	4,03		9,40(3,20-10,60)	4,72	4,40	1,99(0,59-2,92)	995	9,40
25+25+25	2,50	2,50	2,50		7,50(3,00-8,50)	3,52	7,40	2,13(0,48-3,03)	1065	10,20	3,13	3,13	3,13		9,39(3,20-10,40)	4,15	4,30	2,26(0,49-3,24)	1130	10,60
25+25+35	2,35	2,35	3,30		8,00(3,00-8,60)	3,49	7,40	2,29(0,48-3,03)	1145	11,00	2,76	2,76	3,88		9,40(3,20-10,40)	4,22	4,40	2,23(0,49-3,20)	1115	10,50
25+25+42	2,17	2,17	3,66		8,00(3,00-8,60)	3,49	7,40	2,29(0,48-3,03)	1145	11,00	2,55	2,55	4,30		9,40(3,20-10,50)	4,23	4,40	2,22(0,48-3,25)	1110	10,40
25+25+50	2,00	2,00	4,00		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	2,35	2,35	4,70		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40	2,11(0,51-3,03)	1055	9,90
25+25+60	1,82	1,82	4,36		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	2,14	2,14	5,12		9,40(3,20-10,50)	4,45	4,40	2,11(0,51-3,03)	1055	9,90
25+25+71	1,65	1,65	4,70		8,00(3,00-9,00)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,87)	1020	9,80	1,94	1,94	5,52		9,40(3,20-10,60)	4,48	4,40	2,10(0,51-3,08)	1050	9,90
25+35+35	2,10	2,95	2,95		8,00(3,00-8,60)	3,59	7,40	2,23(0,48-2,95)	1115	10,70	2,48	3,46	3,46		9,40(3,20-10,50)	4,27	4,40	2,20(0,48-3,16)	1100	10,30
25+35+42	1,96	2,75	3,29		8,00(3,00-8,80)	3,59	7,40	2,23(0,48-3,10)	1115	10,70	2,30	3,23	3,87		9,40(3,20-10,50)	4,29	4,40	2,19(0,48-3,15)	1095	10,30
25+35+50	1,82	2,55	3,63		8,00(3,00-8,80)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,80)	1020	9,80	2,14	2,99	4,27		9,40(3,20-10,50)	4,50	4,40	2,09(0,51-3,00)	1045	9,80
25+35+60	1,67	2,33	4,00		8,00(3,00-9,00)	3,92	7,40	2,04(0,52-2,87)	1020	9,80	1,96	2,74	4,70		9,40(3,20-10,60)	4,50	4,40	2,09(0,51-3,06)	1045	9,80
25+35+71	1,53	2,14	4,33		8,00(3,00-9,00)	4,04	7,40	1,98(0,52-2,80)	990	9,50	1,79	2,51	5,10		9,40(3,20-10,60)					

Free Multi 4×1 CU-4Z80TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 14,70 kW • **CHLADIVO R32**

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti					EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti					COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud
	A	B	C	D	Celkem (min. – max.)						W/W	kW	kWh	230V	A					
16+16+20+50	1,25	1,25	1,57	3,93	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,65)	935	9,00	1,47	1,47	1,84	4,62	9,40 (4,20–10,60)	4,72	4,70	1,99 (0,77–2,85)	995	9,40
16+16+20+60	1,14	1,14	1,43	4,29	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,65)	935	9,00	1,34	1,34	1,68	5,04	9,40 (4,20–10,60)	4,72	4,70	1,99 (0,77–2,85)	995	9,40
16+16+20+71	1,04	1,04	1,30	4,62	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,66)	935	9,00	1,22	1,22	1,53	5,43	9,40 (4,20–10,60)	4,75	4,70	1,98 (0,79–2,90)	990	9,30
16+16+25+25	1,56	1,56	2,44	2,44	8,00 (3,00–9,20)	4,04	7,90	1,98 (0,53–2,87)	990	9,50	1,83	1,83	2,87	2,87	9,40 (4,20–10,60)	4,59	4,70	2,05 (0,68–3,01)	1025	9,60
16+16+25+35	1,39	1,39	2,17	3,05	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90	1,92 (0,53–2,87)	960	9,20	1,63	1,63	2,55	3,59	9,40 (4,20–10,60)	4,63	4,70	2,03 (0,69–2,98)	1015	9,50
16+16+25+42	1,29	1,29	2,02	3,40	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90	1,92 (0,56–2,87)	960	9,20	1,52	1,52	2,37	3,99	9,40 (4,20–10,60)	4,65	4,70	2,02 (0,71–2,97)	1010	9,50
16+16+25+50	1,20	1,20	1,87	3,73	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,65)	935	9,00	1,41	1,41	2,20	4,38	9,40 (4,20–10,60)	4,72	4,70	1,99 (0,77–2,85)	995	9,40
16+16+25+60	1,09	1,09	1,71	4,11	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,65)	935	9,00	1,29	1,29	2,01	4,81	9,40 (4,20–10,60)	4,72	4,70	1,99 (0,77–2,85)	995	9,40
16+16+25+71	1,00	1,00	1,56	4,44	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,66)	935	9,00	1,18	1,18	1,84	5,20	9,40 (4,20–10,60)	4,75	4,70	1,98 (0,79–2,90)	990	9,30
16+16+35+35	1,25	1,25	2,75	2,75	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90	1,92 (0,57–2,80)	960	9,20	1,47	1,47	3,23	3,23	9,40 (4,20–10,60)	4,68	4,70	2,01 (0,72–2,95)	1005	9,40
16+16+35+42	1,17	1,17	2,57	3,09	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90	1,92 (0,57–2,80)	960	9,20	1,38	1,38	3,02	3,62	9,40 (4,20–10,60)	4,70	4,70	2,00 (0,72–2,94)	1000	9,40
16+16+35+50	1,09	1,09	2,39	3,43	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,66)	935	9,00	1,29	1,29	2,81	4,01	9,40 (4,20–10,60)	4,75	4,70	1,98 (0,80–2,89)	990	9,30
16+16+35+60	1,01	1,01	2,20	3,78	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,66)	935	9,00	1,18	1,18	2,59	4,45	9,40 (4,20–10,60)	4,75	4,70	1,98 (0,80–2,89)	990	9,30
16+16+35+71	0,93	0,93	2,03	4,11	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,63–2,66)	935	9,00	1,09	1,09	2,38	4,84	9,40 (4,20–10,60)	4,77	4,70	1,97 (0,80–2,87)	985	9,30
16+16+42+42	1,10	1,10	2,90	2,90	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90	1,92 (0,57–2,80)	960	9,20	1,30	1,30	3,40	3,40	9,40 (4,20–10,60)	4,70	4,70	2,00 (0,72–2,93)	1000	9,40
16+16+42+50	1,03	1,03	2,71	3,23	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,66)	935	9,00	1,21	1,21	3,18	3,80	9,40 (4,20–10,60)	4,77	4,70	1,97 (0,80–2,88)	985	9,30
16+16+42+60	0,96	0,96	2,51	3,57	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,66)	935	9,00	1,12	1,12	2,95	4,21	9,40 (4,20–10,60)	4,77	4,70	1,97 (0,80–2,88)	985	9,30
16+16+42+71	0,88	0,88	2,32	3,92	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,63–2,66)	935	9,00	1,04	1,04	2,72	4,60	9,40 (4,20–10,60)	4,77	4,70	1,97 (0,81–2,87)	985	9,30
16+16+50+50	0,97	0,97	3,03	3,03	8,00 (3,00–9,20)	4,26	7,90	1,88 (0,69–2,60)	940	9,00	1,14	1,14	3,56	3,56	9,40 (4,20–10,60)	4,68	4,70	2,01 (0,92–2,85)	1005	9,40
16+16+50+60	0,90	0,90	2,82	3,38	8,00 (3,00–9,20)	4,26	7,90	1,88 (0,69–2,60)	940	9,00	1,06	1,06	3,31	3,97	9,40 (4,20–10,60)	4,68	4,70	2,01 (0,92–2,85)	1005	9,40
16+20+20+20	1,60	2,00	2,00	2,00	7,60 (3,00–9,20)	4,06	7,90	1,87 (0,53–2,87)	935	9,00	1,99	2,47	2,47	2,47	9,40 (4,20–10,60)	4,61	4,60	2,04 (0,69–3,00)	1020	9,60
16+20+20+25	1,58	1,98	1,98	2,46	8,00 (3,00–9,20)	4,04	7,90	1,98 (0,53–2,87)	990	9,50	1,86	2,32	2,32	2,90	9,40 (4,20–10,60)	4,61	4,70	2,04 (0,69–3,00)	1020	9,60
16+20+20+35	1,41	1,76	1,76	3,07	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90	1,92 (0,57–2,80)	960	9,20	1,65	2,07	2,07	3,61	9,40 (4,20–10,60)	4,65	4,70	2,02 (0,71–2,97)	1010	9,50
16+20+20+42	1,31	1,63	1,63	3,43	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90	1,92 (0,57–2,80)	960	9,20	1,53	1,92	1,92	4,03	9,40 (4,20–10,60)	4,68	4,70	2,01 (0,71–2,96)	1005	9,40
16+20+20+50	1,21	1,51	1,51	3,77	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,65)	935	9,00	1,42	1,77	1,77	4,44	9,40 (4,20–10,60)	4,72	4,70	1,99 (0,79–2,90)	995	9,40
16+20+20+60	1,10	1,38	1,38	4,14	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,65)	935	9,00	1,30	1,62	1,62	4,86	9,40 (4,20–10,60)	4,72	4,70	1,99 (0,79–2,90)	995	9,40
16+20+20+71	1,01	1,26	1,26	4,47	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,63–2,66)	935	9,00	1,18	1,48	1,48	5,26	9,40 (4,20–10,60)	4,75	4,70	1,98 (0,80–2,89)	990	9,30
16+20+25+25	1,48	1,86	2,33	2,33	8,00 (3,00–9,20)	4,04	7,90	1,98 (0,53–2,87)	990	9,50	1,75	2,19	2,73	2,73	9,40 (4,20–10,60)	4,61	4,70	2,04 (0,69–3,00)	1020	9,60
16+20+25+35	1,33	1,67	2,08	2,92	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90	1,92 (0,57–2,80)	960	9,20	1,57	1,96	2,45	3,42	9,40 (4,20–10,60)	4,65	4,70	2,02 (0,71–2,97)	1010	9,50
16+20+25+42	1,24	1,55	1,94	3,27	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90	1,92 (0,57–2,80)	960	9,20	1,46	1,83	2,28	3,83	9,40 (4,20–10,60)	4,68	4,70	2,01 (0,71–2,96)	1005	9,40
16+20+25+50	1,15	1,44	1,80	3,61	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,65)	935	9,00	1,35	1,69	2,12	4,24	9,40 (4,20–10,60)	4,72	4,70	1,99 (0,79–2,90)	995	9,40
16+20+25+60	1,06	1,32	1,65	3,97	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,62–2,65)	935	9,00	1,24	1,55	1,94	4,67	9,40 (4,20–10,60)	4,72	4,70	1,99 (0,79–2,90)	995	9,40
16+20+25+71	0,97	1,21	1,52	4,30	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,63–2,66)	935	9,00	1,14	1,42	1,78	5,06	9,40 (4,20–10,60)	4,75	4,70	1,98 (0,80–2,89)	990	9,30
16+20+35+35	1,21	1,51	2,64	2,64	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90	1,92 (0,57–2,80)	960	9,20	1,42	1,78	3,10	3,10	9,40 (4,20–10,60)	4,70	4,70	2,00 (0,72–2,94)	1000	9,40
16+20+35+42	1,13	1,42	2,48	2,97	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90	1,92 (0,57–2,80)	960	9,20	1,33	1,66	2,91	3,50	9,40 (4,20–10,60)	4,70	4,70	2,00 (0,72–2,93)	1000	9,40
16+20+35+50	1,06	1,32	2,31	3,31	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,63–2,66)	935	9,00	1,24	1,55	2,72	3,89	9,40 (4,20–10,60)	4,77	4,70	1,97 (0,80–2,88)	985	9,30
16+20+35+60	0,98	1,22	2,14	3,66	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,63–2,66)	935	9,00	1,15	1,44	2,51	4,30	9,40 (4,20–10,60)	4,77	4,70	1,97 (0,80–2,88)	985	9,30
16+20+35+71	0,90	1,13	1,97	4,00	8,00 (3,00–9,20)	4,28	7,90	1,87 (0,63–2,66)	935	9,00	1,06	1,32	2,32	4,70	9,40 (4,20–10,60)	4,77	4,70	1,97 (0,81–2,87)	985	9,30
16+20+42+42	1,07	1,33	2,80	2,80	8,00 (3,00–9,20)	4,17	7,90													

Tabulka kombinací Free Multi R32

Free Multi 4×1 CU-4Z80TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 14,70 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti				EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti				COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud		
	A	B	C	D	Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh	230V	A	B	C	D	Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh	230V		
20+20+35+35	1,45	1,45	2,55	2,55	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,71	1,71	2,99	2,99	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,72-2,93)	1000	9,40
20+20+35+42	1,37	1,37	2,39	2,87	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,61	1,61	2,81	3,37	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70	1,99(0,72-2,92)	995	9,40
20+20+35+50	1,28	1,28	2,24	3,20	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,50	1,50	2,63	3,77	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,81-2,87)	985	9,30
20+20+35+60	1,19	1,19	2,07	3,55	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,39	1,39	2,44	4,18	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,81-2,87)	985	9,30
20+20+35+71	1,10	1,10	1,92	3,88	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,29	1,29	2,25	4,57	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,83-2,86)	1000	9,40
20+20+42+42	1,29	1,29	2,71	2,71	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,52	1,52	3,18	3,18	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70	1,98(0,72-2,91)	990	9,30
20+20+42+50	1,21	1,21	2,55	3,03	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,42	1,42	2,99	3,57	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,81-2,86)	1000	9,40
20+20+42+60	1,13	1,13	2,37	3,37	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,32	1,32	2,78	3,98	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,81-2,86)	1000	9,40
20+20+50+50	1,14	1,14	2,86	2,86	8,00(3,00-9,20)	4,23	7,90	1,89(0,70-2,60)	945	9,00	1,34	1,34	3,36	3,36	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70	2,01(0,94-2,89)	1005	9,40
20+25+25+25	1,67	2,11	2,11	2,11	8,00(3,00-9,20)	4,04	7,90	1,98(0,53-2,87)	990	9,50	1,99	2,47	2,47	2,47	9,40(4,20-10,60)	4,63	4,70	2,03(0,69-2,99)	1015	9,50
20+25+25+35	1,52	1,90	1,90	2,68	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,79	2,24	2,24	3,13	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70	2,01(0,71-2,96)	1005	9,40
20+25+25+42	1,43	1,79	1,79	2,99	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,68	2,10	2,10	3,52	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70	2,01(0,72-2,95)	1005	9,40
20+25+25+50	1,33	1,67	1,67	3,33	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,57	1,96	1,96	3,91	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70	1,98(0,80-2,89)	990	9,30
20+25+25+60	1,23	1,54	1,54	3,69	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,45	1,81	1,81	4,33	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70	1,98(0,80-2,89)	990	9,30
20+25+25+71	1,13	1,42	1,42	4,03	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,33	1,67	1,67	4,73	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,80-2,88)	985	9,30
20+25+35+35	1,39	1,75	2,43	2,43	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,63	2,05	2,86	2,86	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,72-2,93)	1000	9,40
20+25+35+42	1,31	1,64	2,30	2,75	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,54	1,93	2,70	3,23	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70	1,99(0,72-2,92)	995	9,40
20+25+35+50	1,23	1,54	2,15	3,08	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,45	1,81	2,53	3,61	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,81-2,87)	985	9,30
20+25+35+60	1,14	1,43	2,00	3,43	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,34	1,68	2,35	4,03	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,81-2,87)	985	9,30
20+25+42+42	1,24	1,56	2,60	2,60	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,46	1,82	3,06	3,06	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70	1,98(0,72-2,91)	990	9,30
20+25+42+50	1,17	1,46	2,45	2,92	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,37	1,72	2,88	3,43	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,81-2,86)	1000	9,40
20+25+42+60	1,09	1,36	2,29	3,26	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,28	1,60	2,69	3,83	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,81-2,86)	1000	9,40
20+25+50+50	1,10	1,38	2,76	2,76	8,00(3,00-9,20)	4,23	7,90	1,89(0,70-2,60)	945	9,00	1,30	1,62	3,24	3,24	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70	2,01(0,94-2,89)	1005	9,40
20+35+35+35	1,28	2,24	2,24	2,24	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,72)	960	9,20	1,51	2,63	2,63	2,63	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70	1,98(0,75-2,90)	990	9,30
20+35+35+42	1,21	2,12	2,12	2,55	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,72)	960	9,20	1,42	2,49	2,49	3,00	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,75-2,89)	985	9,30
20+35+35+50	1,14	2,00	2,00	2,86	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,34	2,35	2,35	3,36	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,84-2,85)	1000	9,40
20+35+42+42	1,15	2,01	2,42	2,42	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,72)	960	9,20	1,35	2,37	2,84	2,84	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,76-2,88)	985	9,30
20+35+42+50	1,09	1,90	2,29	2,72	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,28	2,24	2,69	3,19	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70	1,99(0,85-2,84)	995	9,40
20+42+42+42	1,10	2,30	2,30	2,30	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,58-2,72)	935	9,00	1,30	2,70	2,70	2,70	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,76-2,87)	1000	9,40
25+25+25+25	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00(3,00-9,20)	4,04	7,90	1,98(0,53-2,87)	990	9,50	2,35	2,35	2,35	2,35	9,40(4,20-10,60)	4,63	4,70	2,03(0,69-2,99)	1015	9,50
25+25+25+35	1,82	1,82	1,82	2,54	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	2,14	2,14	2,14	2,98	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70	2,01(0,71-2,96)	1005	9,40
25+25+25+42	1,71	1,71	1,71	2,87	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	2,01	2,01	2,01	3,37	9,40(4,20-10,60)	4,68	4,70	2,01(0,72-2,95)	1005	9,40
25+25+25+50	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,88	1,88	1,88	3,76	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70	1,98(0,80-2,89)	990	9,30
25+25+25+60	1,48	1,48	1,48	3,56	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,62-2,65)	935	9,00	1,74	1,74	1,74	4,18	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70	1,98(0,80-2,89)	990	9,30
25+25+25+71	1,37	1,37	1,37	3,89	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,61	1,61	1,61	4,57	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,80-2,88)	985	9,30
25+25+35+35	1,67	1,67	2,33	2,33	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,96	1,96	2,74	2,74	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,72-2,93)	1000	9,40
25+25+35+42	1,57	1,57	2,20	2,66	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,85	1,85	2,59	3,11	9,40(4,20-10,60)	4,72	4,70	1,99(0,72-2,92)	995	9,40
25+25+35+50	1,48	1,48	2,07	2,97	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,74	1,74	2,44	3,48	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,81-2,87)	985	9,30
25+25+35+60	1,38	1,38	1,93	3,31	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,62	1,62	2,27	3,89	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,81-2,87)	985	9,30
25+25+42+42	1,49	1,49	2,51	2,51	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,80)	960	9,20	1,75	1,75	2,95	2,95	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70	1,98(0,72-2,91)	990	9,30
25+25+42+50	1,41	1,41	2,37	2,81	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,65	1,65	2,78	3,32	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,81-2,86)	1000	9,40
25+35+35+35	1,55	2,15	2,15	2,15	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,72)	960	9,20	1,81	2,53	2,53	2,53	9,40(4,20-10,60)	4,75	4,70	1,98(0,75-2,90)	990	9,30
25+35+35+42	1,46	2,04	2,04	2,46	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,72)	960	9,20	1,72	2,40	2,40	2,88	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,75-2,89)	985	9,30
25+35+35+50	1,38	1,93	1,93	2,76	8,00(3,00-9,20)	4,28	7,90	1,87(0,63-2,66)	935	9,00	1,62	2,27	2,27	3,24	9,40(4,20-10,60)	4,70	4,70	2,00(0,84-2,85)	1000	9,40
25+35+42+42	1,39	1,95	2,33	2,33	8,00(3,00-9,20)	4,17	7,90	1,92(0,57-2,72)	960	9,20	1,63	2,29	2,74	2,74	9,40(4,20-10,60)	4,77	4,70	1,97(0,76-2,88)	985	9,30

Free Multi 5×1 CU-5Z90TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 18,30 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti					EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti					COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	
	A	B	C	D	E	Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh	230V	A	B	C	D	E	Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh	230V	
1 místnost																					
16	1,60					1,60(1,30-2,30)	4,00	0,40(0,25-0,64)	200	2,00	2,60					2,60(1,20-3,20)	4,33	0,60(0,30-0,96)	300	3,00	
20	2,00					2,00(1,80-2,90)	4,00	0,50(0,34-0,81)	250	2,50	3,20					3,20(1,20-4,10)	4,32	0,74(0,30-1,23)	370	3,70	
25	2,50					2,50(1,80-2,90)	3,97	0,63(0,34-0,81)	315	3,20	3,60					3,60(1,20-4,30)	3,83	0,94(0,30-1,23)	470	4,70	
35	3,50					3,50(1,80-4,10)	3,72	0,94(0,34-1,36)	470	4,50	4,50					4,50(1,20-5,80)	3,66	1,23(0,30-2,10)	615	6,00	
42	4,20					4,20(1,80-4,50)	3,07	1,37(0,34-1,99)	685	6,40	5,60					5,60(1,20-6,80)	3,26	1,72(0,30-2,93)	860	8,00	
50	5,00					5,00(1,90-5,70)	3,23	1,55(0,34-2,13)	775	7,20	6,80					6,80(1,20-6,90)	3,24	2,10(0,30-2,52)	1050	9,70	
60	6,00					6,00(1,90-6,20)	2,96	2,03(0,34-2,33)	1015	9,20	8,50					8,50(1,30-9,00)	3,54	2,40(0,62-2,55)	1200	11,10	
71	7,10					7,10(2,00-7,20)	2,81	2,53(0,37-2,77)	1265	11,40	8,70					8,70(1,40-9,20)	3,41	2,55(0,68-2,72)	1275	11,80	
2 místnosti																					
16+16	1,60	1,60				3,20(2,40-5,80)	4,85	5,60 	0,66(0,27-1,74)	330	3,40	2,35	2,35			4,70(2,00-8,20)	3,88	3,80 	1,21(0,22-2,41)	605	5,80
16+20	1,60	2,00				3,60(2,40-5,80)	4,56	5,60 	0,79(0,27-1,74)	395	4,00	2,31	2,89			5,20(2,00-8,20)	3,80	3,80 	1,37(0,22-2,40)	685	6,50
16+25	1,60	2,50				4,10(2,40-5,80)	4,27	5,60 	0,96(0,27-1,74)	480	4,70	2,19	3,41			5,60(2,00-8,20)	3,73	3,80 	1,50(0,22-2,40)	750	7,10
16+35	1,60	3,50				5,10(2,40-5,80)	3,86	5,60 	1,32(0,26-1,68)	660	6,40	2,01	4,39			6,40(2,00-8,60)	3,79	3,80 	1,69(0,21-2,48)	845	8,00
16+42	1,60	4,20				5,80(2,40-6,70)	3,56	5,60 	1,63(0,26-2,13)	815	7,90	2,04	5,36			7,40(2,00-10,10)	3,72	3,80 	1,99(0,21-3,03)	995	9,40
16+50	1,60	5,00				6,60(2,40-7,20)	3,59	6,10 	1,84(0,25-2,13)	920	8,80	2,06	6,44			8,50(2,00-11,00)	3,86	4,00 	2,20(0,16-3,04)	1100	10,30
16+60	1,60	6,00				7,60(2,40-8,60)	3,21	6,10 	2,37(0,25-3,08)	1185	11,30	2,11	7,89			10,00(2,00-11,00)	3,75	4,00 	2,67(0,16-3,04)	1335	12,50
16+71	1,60	7,10				8,70(2,50-9,10)	2,98	6,10 	2,92(0,27-3,16)	1460	14,00	1,88	8,32			10,20(2,00-13,00)	3,82	4,00 	2,67(0,16-3,83)	1335	12,50
20+20	2,00	2,00				4,00(2,40-5,80)	4,35	5,60 	0,92(0,26-1,68)	460	4,50	2,90	2,90			5,80(2,00-8,20)	3,79	3,80 	1,53(0,22-2,39)	765	7,30
20+25	2,00	2,50				4,50(2,40-5,80)	4,02	5,60 	1,12(0,26-1,68)	560	5,50	2,71	3,39			6,10(2,00-8,20)	3,77	3,80 	1,62(0,22-2,39)	810	7,70
20+35	2,00	3,50				5,50(2,40-5,80)	3,74	5,60 	1,47(0,26-1,63)	735	7,10	2,51	4,39			6,90(2,00-8,60)	3,81	3,80 	1,81(0,21-2,42)	905	8,50
20+42	2,00	4,20				6,20(2,40-7,20)	3,37	5,60 	1,84(0,26-2,49)	920	8,80	2,55	5,35			7,90(2,00-11,00)	3,66	3,80 	2,16(0,20-3,23)	1080	10,20
20+50	2,00	5,00				7,00(2,40-8,10)	3,59	6,10 	1,95(0,25-2,61)	975	9,30	2,57	6,43			9,00(2,00-11,00)	3,98	4,00 	2,26(0,16-2,98)	1130	10,60
20+60	2,00	6,00				8,00(2,40-8,60)	3,14	6,10 	2,55(0,25-3,01)	1275	12,20	2,60	7,80			10,40(2,00-11,90)	3,88	4,00 	2,68(0,16-3,33)	1340	12,60
20+71	1,98	7,02				9,00(2,50-10,00)	2,88	6,10 	3,12(0,27-4,03)	1560	14,90	2,29	8,11			10,40(2,00-13,00)	3,97	4,00 	2,62(0,16-3,82)	1310	12,30
25+25	2,50	2,50				5,00(2,40-5,80)	3,94	5,60 	1,27(0,26-1,68)	635	6,10	3,25	3,25			6,50(2,00-8,60)	3,82	3,80 	1,70(0,22-5,50)	850	8,10
25+35	2,50	3,50				6,00(2,40-6,70)	3,47	5,60 	1,73(0,26-2,13)	865	8,40	3,04	4,26			7,30(2,00-10,10)	3,76	3,80 	1,94(0,21-3,03)	970	9,10
25+42	2,50	4,20				6,70(2,40-7,20)	3,15	5,60 	2,13(0,26-2,49)	1065	10,20	3,10	5,20			8,30(2,00-11,00)	3,61	3,80 	2,30(0,20-3,23)	1150	10,80
25+50	2,50	5,00				7,50(2,40-8,60)	3,33	6,10 	2,25(0,25-3,01)	1125	10,80	3,13	6,27			9,40(2,00-11,00)	3,84	4,00 	2,45(0,16-2,98)	1225	11,50
25+60	2,50	6,00				8,50(2,50-9,10)	2,89	6,10 	2,94(0,27-3,29)	1470	14,10	3,06	7,34			10,40(2,00-13,00)	3,88	4,00 	2,68(0,16-3,83)	1340	12,60
25+71	2,34	6,66				9,00(2,50-10,10)	2,88	6,10 	3,12(0,27-4,18)	1560	14,90	2,71	7,69			10,40(2,00-13,00)	3,97	4,00 	2,62(0,16-3,82)	1310	12,30
35+35	3,50	3,50				7,00(2,40-8,10)	3,11	5,60 	2,25(0,26-3,06)	1125	10,80	4,05	4,05			8,10(2,00-11,00)	3,70	3,80 	2,19(0,20-3,22)	1095	10,30
35+42	3,50	4,20				7,70(2,40-8,60)	2,88	5,60 	2,67(0,26-3,55)	1335	12,80	4,14	4,96			9,10(2,00-11,00)	3,65	3,80 	2,49(0,20-3,16)	1245	11,70
35+50	3,50	5,00				8,50(2,50-9,10)	3,02	6,10 	2,81(0,27-3,16)	1405	13,50	4,20	6,00			10,20(2,00-13,00)	3,94	4,00 	2,59(0,16-3,81)	1295	12,20
35+60	3,32	5,68				9,00(2,50-10,10)	2,82	6,10 	3,19(0,27-4,18)	1595	15,30	3,83	6,57			10,40(2,00-13,00)	3,98	4,00 	2,61(0,16-3,81)	1305	12,30
35+71	2,97	6,03				9,00(2,50-10,40)	3,01	6,10 	2,99(0,27-4,34)	1495	14,30	3,43	6,97			10,40(2,00-13,80)	4,02	4,00 	2,59(0,16-4,14)	1295	12,20
42+42	4,20	4,20				8,40(2,50-9,10)	2,51	5,60 	3,34(0,28-3,96)	1670	16,00	5,05	5,05			10,10(2,00-13,00)	3,62	3,80 	2,79(0,19-3,99)	1395	13,10
42+50	4,11	4,89				9,00(2,50-10,00)	2,88	6,10 	3,12(0,27-4,03)	1560	14,90	4,75	5,65			10,40(2,00-13,00)	4,00	4,00 	2,60(0,16-3,74)	1300	12,20
42+60	3,71	5,29				9,00(2,50-10,40)	2,88	6,10 	3,12(0,27-4,33)	1560	14,90	4,28	6,12			10,40(2,00-13,80)	4,00	4,00 	2,60(0,16-4,15)	1300	12,20
42+71	3,35	5,65				9,00(2,50-10,40)	3,01	6,10 	2,99(0,27-4,34)												

Tabulka kombinací Free Multi R32

Free Multi 5×1 CU-5Z90TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 18,30 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW), Místnosti					EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW), Místnosti					COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud		
	A	B	C	D	E						Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh	230V						A	B
20+20+50	2,00	2,00	5,00			9,00(2,90-9,60)	3,73	7,20 	2,41(0,34-2,62)	1205	11,50	2,31	2,31	5,78			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80
20+20+60	1,80	1,80	5,40			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	2,08	2,08	6,24			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80
20+20+71	1,62	1,62	5,76			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,87	1,87	6,66			10,40(2,70-13,80)	4,56	4,20 	2,28(0,25-3,71)	1140	10,70
20+25+25	2,00	2,50	2,50			7,00(2,90-8,50)	3,93	7,20 	1,78(0,31-2,55)	890	8,50	2,68	3,36	3,36			9,40(2,70-12,30)	4,16	4,10 	2,26(0,23-3,35)	1130	10,60
20+25+35	2,00	2,50	3,50			8,00(2,90-8,50)	3,67	7,20 	2,18(0,34-2,49)	1090	10,40	2,55	3,19	4,46			10,20(2,70-12,90)	4,16	4,10 	2,45(0,23-3,54)	1225	11,50
20+25+42	2,00	2,50	4,20			8,70(2,90-9,60)	3,43	7,20 	2,54(0,34-3,00)	1270	12,20	2,39	2,99	5,02			10,40(2,70-13,60)	4,24	4,20 	2,45(0,23-3,87)	1225	11,50
20+25+50	1,89	2,37	4,74			9,00(2,90-10,10)	3,73	7,20 	2,41(0,34-2,94)	1205	11,50	2,19	2,74	5,47			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80
20+25+60	1,71	2,14	5,15			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	1,98	2,48	5,94			10,40(2,70-13,80)	4,54	4,20 	2,29(0,25-3,73)	1145	10,80
20+25+71	1,55	1,94	5,51			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,79	2,24	6,37			10,40(2,70-13,80)	4,56	4,20 	2,28(0,25-3,71)	1140	10,70
20+35+35	2,00	3,50	3,50			9,00(2,90-9,60)	3,38	7,20 	2,66(0,34-2,93)	1330	12,70	2,32	4,04	4,04			10,40(2,70-13,60)	4,28	4,20 	2,43(0,24-3,85)	1215	11,40
20+35+42	1,85	3,25	3,90			9,00(2,90-10,70)	3,38	7,20 	2,66(0,34-3,91)	1330	12,70	2,14	3,75	4,51			10,40(2,70-13,60)	4,30	4,20 	2,42(0,24-3,78)	1210	11,40
20+35+50	1,71	3,00	4,29			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 	2,35(0,34-3,34)	1175	11,20	1,98	3,47	4,95			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 	2,26(0,27-3,70)	1130	10,60
20+35+60	1,56	2,74	4,70			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 	2,35(0,34-3,34)	1175	11,20	1,81	3,17	5,42			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 	2,26(0,27-3,70)	1130	10,60
20+35+71	1,43	2,50	5,07			9,00(2,90-10,70)	3,95	7,20 	2,28(0,37-3,20)	1140	10,90	1,65	2,89	5,86			10,40(2,70-13,80)	4,62	4,20 	2,25(0,27-3,68)	1125	10,60
20+42+42	1,74	3,63	3,63			9,00(2,90-10,70)	3,46	7,20 	2,60(0,34-3,91)	1300	12,40	2,00	4,20	4,20			10,40(2,70-13,60)	4,32	4,20 	2,41(0,24-3,77)	1205	11,30
20+42+50	1,60	3,38	4,02			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,86	3,90	4,64			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 	2,26(0,27-3,68)	1130	10,60
20+42+60	1,47	3,10	4,43			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	1,70	3,58	5,12			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 	2,26(0,27-3,68)	1130	10,60
20+42+71	1,35	2,84	4,81			9,00(2,90-10,70)	3,95	7,20 	2,28(0,37-3,20)	1140	10,90	1,56	3,28	5,56			10,40(2,70-14,10)	4,64	4,20 	2,24(0,27-3,78)	1120	10,50
20+50+50	1,50	3,75	3,75			9,00(2,90-10,70)	4,17	7,20 	2,16(0,37-2,94)	1080	10,30	1,74	4,33	4,33			10,40(2,70-13,80)	4,81	4,20 	2,16(0,31-3,48)	1080	10,20
20+50+60	1,38	3,46	4,16			9,00(2,90-10,70)	4,17	7,20 	2,16(0,37-2,94)	1080	10,30	1,60	4,00	4,80			10,40(2,70-14,10)	4,81	4,20 	2,16(0,31-3,65)	1080	10,20
20+50+71	1,28	3,19	4,53			9,00(3,00-10,70)	4,15	7,20 	2,17(0,40-2,87)	1085	10,40	1,48	3,69	5,23			10,40(2,70-14,10)	4,75	4,20 	2,19(0,32-3,64)	1095	10,30
20+60+60	1,28	3,86	3,86			9,00(3,00-10,70)	4,17	7,20 	2,16(0,40-2,94)	1080	10,30	1,48	4,46	4,46			10,40(2,70-14,10)	4,81	4,20 	2,16(0,31-3,65)	1080	10,20
20+60+71	1,19	3,58	4,23			9,00(3,00-10,70)	4,15	7,20 	2,17(0,40-2,87)	1085	10,40	1,38	4,13	4,89			10,40(2,70-14,40)	4,75	4,20 	2,19(0,32-3,75)	1095	10,30
20+71+71	1,12	3,94	3,94			9,00(3,00-10,70)	4,27	7,20 	2,11(0,41-2,81)	1055	10,10	1,28	4,56	4,56			10,40(2,70-14,40)	4,77	4,20 	2,18(0,33-3,74)	1090	10,20
25+25+25	2,50	2,50	2,50			7,50(2,90-8,50)	3,73	7,20 	2,01(0,31-2,55)	1005	9,60	3,23	3,23	3,23			9,69(2,70-12,30)	4,02	4,10 	2,41(0,23-3,35)	1205	11,30
25+25+35	2,50	2,50	3,50			8,50(2,90-9,60)	3,41	7,20 	2,49(0,34-3,00)	1245	11,90	3,06	3,06	4,28			10,40(2,70-13,60)	4,23	4,20 	2,46(0,23-3,89)	1230	11,60
25+25+42	2,45	2,45	4,10			9,00(2,90-10,10)	3,30	7,20 	2,73(0,34-3,40)	1365	13,10	2,83	2,83	4,74			10,40(2,70-13,60)	4,24	4,20 	2,45(0,23-3,87)	1225	11,50
25+25+50	2,25	2,25	4,50			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	2,60	2,60	5,20			10,40(2,70-13,60)	4,54	4,20 	2,29(0,25-3,62)	1145	10,80
25+25+60	2,05	2,05	4,90			9,00(2,90-10,70)	3,73	7,20 	2,41(0,34-3,41)	1205	11,50	2,36	2,36	5,68			10,40(2,70-13,80)	4,54	4,20 	2,29(0,25-3,73)	1145	10,80
25+25+71	1,86	1,86	5,28			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 	2,35(0,34-3,27)	1175	11,20	2,15	2,15	6,10			10,40(2,70-13,80)	4,56	4,20 	2,28(0,25-3,71)	1140	10,70
25+35+35	2,36	3,32	3,32			9,00(2,90-10,10)	3,38	7,20 	2,66(0,34-3,33)	1330	12,70	2,74	3,83	3,83			10,40(2,70-13,60)	4,28	4,20 	2,43(0,24-3,85)	1215	11,40
25+35+42	2,20	3,09	3,71			9,00(2,90-10,70)	3,38	7,20 	2,66(0,34-3,91)	1330	12,70	2,55	3,57	4,28			10,40(2,70-13,60)	4,30	4,20 	2,42(0,24-3,78)	1210	11,40
25+35+50	2,05	2,86	4,09			9,00(2,90-10,70)	3,83	7,20 	2,35(0,34-3,34)	1175	11,20	2,36	3,31	4,73			10,40(2,70-13,80)	4,60	4,20 	2,26(0,27-3,70)		

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 18,30 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti					EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti					COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud
	A	B	C	D	E						Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh	230V					
16+16+20+60	1,29	1,29	1,60	4,82	9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00	2,25(0,41-3,11)	1125	10,80	1,49	1,49	1,86	5,56	10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40	2,15(0,40-3,63)	1075	10,10
16+16+20+71	1,17	1,17	1,46	5,20	9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00	2,26(0,41-3,18)	1130	10,80	1,35	1,35	1,69	6,01	10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40	2,15(0,40-3,61)	1075	10,10
16+16+25+25	1,60	1,60	2,50	2,50	8,20(2,90-10,60)	4,04	8,00	2,03(0,37-3,40)	1015	9,70	2,03	2,03	3,17	3,17	10,40(3,40-14,20)	4,66	4,20	2,23(0,34-3,82)	1115	10,50
16+16+25+35	1,57	1,57	2,44	3,42	9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37-3,33)	1190	11,40	1,81	1,81	2,83	3,95	10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40	2,20(0,34-3,78)	1100	10,30
16+16+25+42	1,45	1,45	2,27	3,83	9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37-3,33)	1190	11,40	1,68	1,68	2,63	4,41	10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40	2,20(0,34-3,77)	1100	10,30
16+16+25+50	1,35	1,35	2,09	4,21	9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00	2,25(0,41-3,11)	1125	10,80	1,56	1,56	2,43	4,85	10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40	2,15(0,40-3,63)	1075	10,10
16+16+25+60	1,23	1,23	1,92	4,62	9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00	2,25(0,41-3,11)	1125	10,80	1,42	1,42	2,22	5,34	10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40	2,15(0,40-3,63)	1075	10,10
16+16+25+71	1,13	1,13	1,75	4,99	9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00	2,26(0,41-3,18)	1130	10,80	1,30	1,30	2,03	5,77	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40	2,15(0,40-3,67)	1075	10,10
16+16+35+35	1,41	1,41	3,09	3,09	9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37-3,33)	1190	11,40	1,63	1,63	3,57	3,57	10,40(3,40-14,20)	4,77	4,40	2,18(0,36-3,75)	1090	10,20
16+16+35+42	1,32	1,32	2,89	3,47	9,00(2,90-10,60)	3,90	8,00	2,31(0,37-3,25)	1155	11,10	1,53	1,53	3,34	4,00	10,40(3,40-14,20)	4,79	4,40	2,17(0,36-3,68)	1085	10,20
16+16+35+50	1,23	1,23	2,69	3,85	9,00(2,90-10,60)	3,98	8,00	2,26(0,41-3,04)	1130	10,80	1,42	1,42	3,11	4,45	10,40(3,40-14,20)	4,86	4,40	2,14(0,42-3,59)	1070	10,10
16+16+35+60	1,13	1,13	2,48	4,26	9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00	2,26(0,41-3,18)	1130	10,80	1,31	1,31	2,87	4,91	10,40(3,40-14,20)	4,86	4,40	2,14(0,42-3,59)	1070	10,10
16+16+35+71	1,04	1,04	2,28	4,64	9,00(2,90-10,80)	4,09	8,00	2,20(0,44-3,11)	1100	10,50	1,21	1,21	2,64	5,34	10,40(3,40-14,40)	4,88	4,40	2,13(0,42-3,64)	1065	10,00
16+16+42+42	1,24	1,24	3,26	3,26	9,00(2,90-10,60)	3,90	8,00	2,31(0,37-3,25)	1155	11,10	1,43	1,43	3,77	3,77	10,40(3,40-14,20)	4,79	4,40	2,17(0,37-3,66)	1085	10,20
16+16+42+50	1,16	1,16	3,05	3,63	9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00	2,26(0,41-3,18)	1130	10,80	1,34	1,34	3,52	4,20	10,40(3,40-14,20)	4,88	4,40	2,13(0,42-3,58)	1065	10,00
16+16+42+60	1,07	1,07	2,82	4,04	9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00	2,26(0,41-3,18)	1130	10,80	1,24	1,24	3,26	4,66	10,40(3,40-14,40)	4,88	4,40	2,13(0,42-3,64)	1065	10,00
16+16+42+71	0,99	0,99	2,61	4,41	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00	2,20(0,44-3,26)	1100	10,50	1,15	1,15	3,01	5,09	10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40	2,16(0,43-3,62)	1080	10,20
16+16+50+35	1,09	1,09	3,41	3,41	9,00(2,90-10,80)	4,07	8,00	2,21(0,48-2,98)	1105	10,60	1,26	1,26	3,94	3,94	10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40	2,16(0,49-3,57)	1080	10,20
16+16+50+60	1,01	1,01	3,17	3,81	9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00	2,21(0,48-3,12)	1105	10,60	1,17	1,17	3,66	4,40	10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40	2,16(0,49-3,57)	1080	10,20
16+16+50+71	0,94	0,94	2,94	4,18	9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00	2,21(0,52-3,12)	1105	10,60	1,09	1,09	3,40	4,82	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40	2,15(0,51-3,55)	1075	10,10
16+16+60+60	0,95	0,95	3,55	3,55	9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00	2,21(0,48-3,12)	1105	10,60	1,09	1,09	4,11	4,11	10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40	2,16(0,49-3,57)	1080	10,20
16+16+60+71	0,88	0,88	3,31	3,93	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00	2,21(0,52-3,20)	1105	10,60	1,02	1,02	3,83	4,53	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40	2,15(0,51-3,55)	1075	10,10
16+16+71+71	0,83	0,83	3,67	3,67	9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00	2,15(0,52-3,20)	1075	10,30	0,96	0,96	4,24	4,24	10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40	2,14(0,51-3,60)	1070	10,10
16+20+20+20	1,60	2,00	2,00	2,00	7,60(2,90-10,60)	4,18	8,00	1,82(0,37-3,40)	910	8,70	2,18	2,74	2,74	2,74	10,40(3,40-14,20)	4,68	4,20	2,22(0,34-3,81)	1110	10,40
16+20+20+25	1,60	2,00	2,00	2,50	8,10(2,90-10,60)	4,11	8,00	1,97(0,37-3,40)	985	9,40	2,05	2,57	2,57	3,21	10,40(3,40-14,20)	4,68	4,20	2,22(0,34-3,81)	1110	10,40
16+20+20+35	1,58	1,98	1,98	3,46	9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37-3,33)	1190	11,40	1,83	2,29	2,29	3,99	10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40	2,20(0,34-3,77)	1100	10,30
16+20+20+42	1,46	1,84	1,84	3,86	9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37-3,33)	1190	11,40	1,70	2,12	2,12	4,46	10,40(3,40-14,20)	4,75	4,40	2,19(0,35-3,76)	1095	10,30
16+20+20+50	1,35	1,70	1,70	4,25	9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00	2,25(0,41-3,04)	1125	10,80	1,57	1,96	1,96	4,91	10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40	2,15(0,40-3,62)	1075	10,10
16+20+20+60	1,24	1,55	1,55	4,66	9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00	2,25(0,41-3,04)	1125	10,80	1,43	1,79	1,79	5,39	10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40	2,15(0,40-3,62)	1075	10,10
16+20+20+71	1,13	1,42	1,42	5,03	9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00	2,26(0,44-3,11)	1130	10,80	1,31	1,64	1,64	5,81	10,40(3,40-14,20)	4,86	4,40	2,14(0,42-3,60)	1070	10,10
16+20+25+25	1,60	2,00	2,50	2,50	8,60(2,90-10,60)	3,89	8,00	2,21(0,37-3,40)	1105	10,60	1,93	2,43	3,02	3,02	10,40(3,40-14,20)	4,68	4,20	2,22(0,34-3,81)	1110	10,40
16+20+25+35	1,50	1,88	2,34	3,28	9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37-3,33)	1190	11,40	1,73	2,17	2,71	3,79	10,40(3,40-14,20)	4,73	4,40	2,20(0,34-3,77)	1100	10,30
16+20+25+42	1,40	1,75	2,18	3,67	9,00(2,90-10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37-3,33)	1190	11,40	1,62	2,02	2,52	4,24	10,40(3,40-14,20)	4,75	4,40	2,19(0,35-3,76)	1095	10,30
16+20+25+50	1,30	1,62	2,03	4,05	9,00(2,90-10,60)	4,00	8,00	2,25(0,41-3,04)	1125	10,80	1,50	1,87	2,34	4,69	10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40	2,15(0,40-3,62)	1075	10,10
16+20+25+60	1,19	1,49	1,86	4,46	9,00(2,90-10,80)	4,00	8,00	2,25(0,41-3,18)	1125	10,80	1,38	1,72	2,15	5,15	10,40(3,40-14,20)	4,84	4,40	2,15(0,40-3,62)	1075	10,10
16+20+25+71	1,09	1,36	1,70	4,85	9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00	2,26(0,44-3,11)	1130	10,80	1,26	1,58	1,97	5,59	10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40	2,14(0,42-3,66)	1070	10,10
16+20+35+35	1,36	1,70	2,97	2,97	9,00(2,90-10,60)	3,90	8,00	2,31(0,37-3,25)	1155	11,10	1,57	1,97	3,43	3,43	10,40(3,40-14,20)	4,79	4,40	2,17(0,36-3,68)	1085	10,20
16+20+35+42	1,27	1,59	2,79	3,35	9,00(2,90-10,60)	3,90	8,00	2,31(0,37-3,25)	1155	11,10	1,47	1,84	3,22	3,87	10,40(3,40-14,20)	4,79	4,40	2,17(0,37-3,66)	1085	10,20
16+20+35+50	1,19	1,49	2,60	3,72	9,00(2,90-10,80)	3,98	8,00	2,26(0,41-3,18)	1130	10,80	1,38	1,72	3,01	4,29	10,40(3,40-14,20)	4,88	4,40	2,13(0,42-3,58)	1065	10,00
16+20+35+60																				

Tabulka kombinací Free Multi R32

Free Multi 5×1 CU-5Z90TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 18,30 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti					EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti					COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	
	A	B	C	D	E						Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh	230V						A
16+42+42+71	0,84	2,21	2,21	3,74		9,00(3,00–11,20)	4,09	8,00	2,20(0,48–3,34)	1100	10,50	0,97	2,55	2,55	4,33	10,40(3,40–14,40)	4,86	4,40	2,14(0,46–3,63)	1070	10,10
16+42+50+50	0,91	2,39	2,85	2,85		9,00(3,00–11,20)	4,07	8,00	2,21(0,52–3,20)	1105	10,60	1,05	2,77	3,29	3,29	10,40(3,40–14,40)	4,77	4,40	2,18(0,53–3,58)	1090	10,20
16+42+50+60	0,86	2,25	2,68	3,21		9,00(3,00–11,20)	4,07	8,00	2,21(0,52–3,20)	1105	10,60	0,99	2,60	3,10	3,71	10,40(3,40–14,40)	4,77	4,40	2,18(0,53–3,58)	1090	10,20
16+42+50+71	0,80	2,11	2,51	3,58		9,00(3,00–11,20)	4,17	8,00	2,16(0,53–3,20)	1080	10,30	0,93	2,44	2,91	4,12	10,40(3,40–14,40)	4,79	4,40	2,17(0,54–3,56)	1085	10,20
16+42+60+60	0,81	2,13	3,03	3,03		9,00(3,00–11,20)	4,07	8,00	2,21(0,52–3,20)	1105	10,60	0,93	2,45	3,51	3,51	10,40(3,40–14,40)	4,77	4,40	2,18(0,53–3,58)	1090	10,20
16+50+50+50	0,87	2,71	2,71	2,71		9,00(3,00–11,20)	4,15	8,00	2,17(0,57–3,14)	1085	10,40	1,01	3,13	3,13	3,13	10,40(3,40–14,40)	4,66	4,40	2,23(0,63–3,58)	1115	10,50
16+50+50+60	0,81	2,56	2,56	3,07		9,00(3,00–11,20)	4,15	8,00	2,17(0,57–3,14)	1085	10,40	0,95	2,95	2,95	3,55	10,40(3,40–14,40)	4,66	4,40	2,23(0,63–3,58)	1115	10,50
20+20+20+20	2,00	2,00	2,00	2,00		8,00(2,90–10,60)	4,06	8,00	1,97(0,37–3,40)	985	9,40	2,60	2,60	2,60	2,60	10,40(3,40–14,20)	4,71	4,20	2,21(0,34–3,79)	1105	10,40
20+20+20+25	2,00	2,00	2,00	2,50		8,50(2,90–10,60)	3,95	8,00	2,15(0,37–3,40)	1075	10,30	2,45	2,45	2,45	3,05	10,40(3,40–14,20)	4,71	4,20	2,21(0,34–3,79)	1105	10,40
20+20+20+35	1,89	1,89	1,89	3,33		9,00(2,90–10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37–3,33)	1190	11,40	2,19	2,19	2,19	3,83	10,40(3,40–14,20)	4,75	4,40	2,19(0,35–3,76)	1095	10,30
20+20+20+42	1,76	1,76	1,76	3,72		9,00(2,90–10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37–3,33)	1190	11,40	2,04	2,04	2,04	4,28	10,40(3,40–14,20)	4,77	4,40	2,18(0,36–3,74)	1090	10,20
20+20+20+50	1,64	1,64	1,64	4,08		9,00(2,90–10,60)	4,00	8,00	2,25(0,41–3,04)	1125	10,80	1,89	1,89	1,89	4,73	10,40(3,40–14,20)	4,86	4,40	2,14(0,42–3,60)	1070	10,10
20+20+20+60	1,50	1,50	1,50	4,50		9,00(2,90–10,60)	4,00	8,00	2,25(0,41–3,04)	1125	10,80	1,73	1,73	1,73	5,21	10,40(3,40–14,20)	4,86	4,40	2,14(0,42–3,60)	1070	10,10
20+20+20+71	1,37	1,37	1,37	4,89		9,00(2,90–10,80)	4,09	8,00	2,20(0,44–3,11)	1100	10,50	1,59	1,59	1,59	5,63	10,40(3,40–14,40)	4,88	4,40	2,13(0,42–3,64)	1065	10,00
20+20+25+25	2,00	2,00	2,50	2,50		9,00(2,90–10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37–3,40)	1190	11,40	2,31	2,31	2,89	2,89	10,40(3,40–14,20)	4,71	4,40	2,21(0,34–3,79)	1105	10,40
20+20+25+35	1,80	1,80	2,25	3,15		9,00(2,90–10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37–3,33)	1190	11,40	2,08	2,08	2,60	3,64	10,40(3,40–14,20)	4,75	4,40	2,19(0,35–3,76)	1095	10,30
20+20+25+42	1,68	1,68	2,10	3,54		9,00(2,90–10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37–3,33)	1190	11,40	1,94	1,94	2,43	4,09	10,40(3,40–14,20)	4,77	4,40	2,18(0,36–3,74)	1090	10,20
20+20+25+50	1,57	1,57	1,95	3,91		9,00(2,90–10,60)	4,00	8,00	2,25(0,41–3,04)	1125	10,80	1,81	1,81	2,62	4,52	10,40(3,40–14,20)	4,86	4,40	2,14(0,42–3,60)	1070	10,10
20+20+25+60	1,44	1,44	1,80	4,32		9,00(2,90–10,80)	4,00	8,00	2,25(0,41–3,18)	1125	10,80	1,66	1,66	2,08	5,00	10,40(3,40–14,20)	4,86	4,40	2,14(0,42–3,60)	1070	10,10
20+20+25+71	1,32	1,32	1,65	4,71		9,00(2,90–10,80)	4,09	8,00	2,20(0,44–3,11)	1100	10,50	1,53	1,53	1,91	5,43	10,40(3,40–14,40)	4,88	4,40	2,13(0,42–3,64)	1065	10,00
20+20+35+35	1,64	1,64	2,86	2,86		9,00(2,90–10,60)	3,90	8,00	2,31(0,37–3,25)	1155	11,10	1,89	1,89	3,31	3,31	10,40(3,40–14,20)	4,79	4,40	2,17(0,37–3,66)	1085	10,20
20+20+35+42	1,54	1,54	2,69	3,23		9,00(2,90–10,60)	3,90	8,00	2,31(0,37–3,25)	1155	11,10	1,78	1,78	3,11	3,73	10,40(3,40–14,20)	4,81	4,40	2,16(0,37–3,65)	1080	10,20
20+20+35+50	1,44	1,44	2,52	3,60		9,00(2,90–10,80)	3,98	8,00	2,26(0,44–3,11)	1130	10,80	1,66	1,66	2,91	4,17	10,40(3,40–14,20)	4,91	4,40	2,12(0,42–3,57)	1060	10,00
20+20+35+60	1,33	1,33	2,33	4,01		9,00(2,90–10,80)	3,98	8,00	2,26(0,44–3,11)	1130	10,80	1,54	1,54	2,70	4,62	10,40(3,40–14,40)	4,91	4,40	2,12(0,42–3,63)	1060	10,00
20+20+35+71	1,23	1,23	2,16	4,38		9,00(3,00–11,00)	4,09	8,00	2,20(0,44–3,19)	1100	10,50	1,42	1,42	2,49	5,07	10,40(3,40–14,40)	4,81	4,40	2,16(0,43–3,61)	1080	10,20
20+20+42+42	1,45	1,45	3,05	3,05		9,00(2,90–10,80)	3,90	8,00	2,31(0,37–3,40)	1155	11,10	1,68	1,68	3,52	3,52	10,40(3,40–14,20)	4,75	4,40	2,19(0,37–3,64)	1095	10,30
20+20+42+50	1,36	1,36	2,86	3,42		9,00(2,90–10,80)	4,09	8,00	2,20(0,44–3,11)	1100	10,50	1,58	1,58	3,31	3,93	10,40(3,40–14,40)	4,81	4,40	2,16(0,43–3,62)	1080	10,20
20+20+42+60	1,27	1,27	2,66	3,80		9,00(3,00–11,00)	4,09	8,00	2,20(0,44–3,26)	1100	10,50	1,46	1,46	3,08	4,40	10,40(3,40–14,40)	4,81	4,40	2,16(0,43–3,62)	1080	10,20
20+20+42+71	1,18	1,18	2,46	4,18		9,00(3,00–11,00)	4,09	8,00	2,20(0,45–3,19)	1100	10,50	1,36	1,36	2,85	4,83	10,40(3,40–14,40)	4,84	4,40	2,15(0,44–3,66)	1075	10,10
20+20+50+50	1,29	1,29	3,21	3,21		9,00(2,90–10,80)	4,07	8,00	2,21(0,49–2,98)	1105	10,60	1,49	1,49	3,71	3,71	10,40(3,40–14,40)	4,84	4,40	2,15(0,51–3,60)	1075	10,10
20+20+50+60	1,20	1,20	3,00	3,60		9,00(3,00–11,00)	4,07	8,00	2,21(0,49–3,12)	1105	10,60	1,39	1,39	3,47	4,15	10,40(3,40–14,40)	4,84	4,40	2,15(0,51–3,60)	1075	10,10
20+20+50+71	1,12	1,12	2,79	3,97		9,00(3,00–11,20)	4,19	8,00	2,15(0,52–3,20)	1075	10,30	1,29	1,29	3,23	4,59	10,40(3,40–14,40)	4,77	4,40	2,18(0,52–3,59)	1090	10,20
20+20+60+60	1,12	1,12	3,38	3,38		9,00(3,00–11,20)	4,07	8,00	2,21(0,49–3,19)	1105	10,60	1,30	1,30	3,90	3,90	10,40(3,40–14,40)	4,84	4,40	2,15(0,51–3,60)	1075	10,10
20+20+60+71	1,05	1,05	3,16	3,74		9,00(3,00–11,20)	4,19	8,00	2,15(0,52–3,20)	1075	10,30	1,22	1,22	3,65	4,31	10,40(3,40–14,40)	4,77	4,40	2,18(0,52–3,59)	1090	10,20
20+20+71+71	0,99	0,99	3,51	3,51		9,00(3,00–11,20)	4,17	8,00	2,16(0,53–3,13)	1080	10,30	1,14	1,14	4,06	4,06	10,40(3,40–14,40)	4,77	4,40	2,18(0,53–3,58)	1090	10,20
20+25+25+25	1,89	2,37	2,37	2,37		9,00(2,90–10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37–3,40)	1190	11,40	2,18	2,74	2,74	2,74	10,40(3,40–14,20)	4,71	4,40	2,21(0,34–3,79)	1105	10,40
20+25+25+35	1,71	2,14	2,14	3,01		9,00(2,90–10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37–3,33)	1190	11,40	1,98	2,48	2,48	3,46	10,40(3,40–14,20)	4,75	4,40	2,19(0,35–3,76)	1095	10,30
20+25+25+42	1,60	2,01	2,01	3,38		9,00(2,90–10,60)	3,78	8,00	2,38(0,37–3,33)	1190	11,40	1,86	2,32	2,32	3,90	10,40(3,40–14,20)	4,77	4,40	2,18(0,36–3,74)	1090	10,20
20+25+25+50	1,49	1,88	1,88	3,75		9,00(2,90–															

Free Multi 5x1 CU-5Z90TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 18,30 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti					EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti					COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud
	A	B	C	D	E						A	B	C	D	E					
	Celkem (min. – max.)					W/W		kW	kWh	230V	Celkem (min. – max.)					W/W		kW	kWh	230V
25+25+42+42	1,68	1,68	2,82	2,82	9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 	2,31(0,37-3,40)	1155	11,10	1,94	1,94	3,26	3,26	10,40(3,40-14,40)	4,75	4,40 	2,19(0,37-3,76)	1095	10,30
25+25+42+50	1,58	1,58	2,66	3,18	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 	2,20(0,44-3,26)	1100	10,50	1,83	1,83	3,08	3,66	10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 	2,16(0,43-3,62)	1080	10,20
25+25+42+60	1,48	1,48	2,49	3,55	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 	2,20(0,44-3,26)	1100	10,50	1,71	1,71	2,87	4,11	10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 	2,16(0,43-3,62)	1080	10,20
25+25+42+71	1,38	1,38	2,32	3,92	9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 	2,20(0,45-3,33)	1100	10,50	1,60	1,60	2,68	4,52	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 	2,15(0,44-3,66)	1075	10,10
25+25+50+50	1,50	1,50	3,00	3,00	9,00(3,00-11,00)	4,07	8,00 	2,21(0,49-3,12)	1105	10,60	1,73	1,73	3,47	3,47	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 	2,15(0,51-3,60)	1075	10,10
25+25+50+60	1,41	1,41	2,80	3,38	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 	2,21(0,49-3,19)	1105	10,60	1,63	1,63	3,25	3,89	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 	2,15(0,51-3,60)	1075	10,10
25+25+50+71	1,32	1,32	2,62	3,74	9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 	2,15(0,52-3,20)	1075	10,30	1,52	1,52	3,04	4,32	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 	2,18(0,52-3,59)	1090	10,20
25+25+60+60	1,32	1,32	3,18	3,18	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 	2,21(0,49-3,19)	1105	10,60	1,53	1,53	3,67	3,67	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 	2,15(0,51-3,60)	1075	10,10
25+25+60+71	1,24	1,24	2,98	3,54	9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 	2,15(0,52-3,20)	1075	10,30	1,44	1,44	3,45	4,07	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 	2,18(0,52-3,59)	1090	10,20
25+35+35+35	1,74	2,42	2,42	2,42	9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 	2,31(0,40-3,33)	1155	11,10	2,00	2,00	2,80	2,80	10,40(3,40-14,40)	4,75	4,40 	2,19(0,37-3,75)	1095	10,30
25+35+35+42	1,64	2,30	2,30	2,76	9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00 	2,31(0,40-3,33)	1155	11,10	1,90	2,66	2,66	3,18	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 	2,18(0,37-3,73)	1090	10,20
25+35+35+50	1,55	2,17	2,17	3,11	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 	2,20(0,44-3,26)	1100	10,50	1,79	2,51	2,51	3,59	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 	2,15(0,45-3,65)	1075	10,10
25+35+35+60	1,45	2,03	2,03	3,49	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 	2,20(0,44-3,26)	1100	10,50	1,68	2,35	2,35	4,02	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 	2,15(0,45-3,65)	1075	10,10
25+35+35+71	1,35	1,90	1,90	3,85	9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 	2,20(0,47-3,33)	1100	10,50	1,57	2,19	2,19	4,45	10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 	2,14(0,45-3,64)	1070	10,10
25+35+42+42	1,55	2,19	2,63	2,63	9,00(3,00-11,00)	3,90	8,00 	2,31(0,40-3,48)	1155	11,10	1,81	2,53	3,03	3,03	10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 	2,17(0,39-3,72)	1085	10,20
25+35+42+50	1,48	2,07	2,49	2,96	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 	2,20(0,44-3,19)	1100	10,50	1,71	2,39	2,87	3,43	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 	2,15(0,45-3,64)	1075	10,10
25+35+42+60	1,39	1,95	2,33	3,33	9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 	2,20(0,44-3,33)	1100	10,50	1,60	2,25	2,70	3,85	10,40(3,40-14,40)	4,84	4,40 	2,15(0,45-3,64)	1075	10,10
25+35+42+71	1,30	1,82	2,18	3,70	9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 	2,20(0,48-3,34)	1100	10,50	1,50	2,10	2,52	4,28	10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 	2,14(0,46-3,63)	1070	10,10
25+35+50+50	1,41	1,97	2,81	2,81	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 	2,21(0,52-3,20)	1105	10,60	1,62	2,28	3,25	3,25	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 	2,18(0,53-3,58)	1090	10,20
25+35+50+60	1,32	1,85	2,65	3,18	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 	2,21(0,52-3,20)	1105	10,60	1,53	2,14	3,06	3,67	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 	2,18(0,53-3,58)	1090	10,20
25+35+50+71	1,24	1,74	2,49	3,53	9,00(3,00-11,20)	4,17	8,00 	2,16(0,53-3,20)	1080	10,30	1,44	2,01	2,87	4,08	10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 	2,17(0,54-3,56)	1085	10,20
25+35+60+60	1,25	1,75	3,00	3,00	9,00(3,00-11,20)	4,07	8,00 	2,21(0,52-3,20)	1105	10,60	1,44	2,02	3,47	3,47	10,40(3,40-14,40)	4,77	4,40 	2,18(0,53-3,58)	1090	10,20
25+42+42+42	1,50	2,50	2,50	2,50	9,00(3,00-11,00)	3,90	8,00 	2,31(0,40-3,40)	1155	11,10	1,73	2,89	2,89	2,89	10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 	2,17(0,39-3,71)	1085	10,20
25+42+42+50	1,41	2,38	2,38	2,83	9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 	2,20(0,45-3,33)	1100	10,50	1,64	2,75	2,75	3,26	10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 	2,14(0,45-3,63)	1070	10,10
25+42+42+60	1,32	2,24	2,24	3,20	9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 	2,20(0,45-3,33)	1100	10,50	1,54	2,58	2,58	3,70	10,40(3,40-14,40)	4,86	4,40 	2,14(0,45-3,63)	1070	10,10
25+42+42+71	1,25	2,10	2,10	3,55	9,00(3,00-11,20)	4,09	8,00 	2,20(0,48-3,26)	1100	10,50	1,44	2,43	2,43	4,10	10,40(3,40-14,40)	4,88	4,40 	2,13(0,46-3,61)	1065	10,00
25+42+50+50	1,35	2,27	2,69	2,69	9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 	2,15(0,52-3,20)	1075	10,30	1,56	2,62	3,11	3,11	10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 	2,17(0,54-3,57)	1085	10,20
25+42+50+60	1,27	2,14	2,54	3,05	9,00(3,00-11,20)	4,19	8,00 	2,15(0,52-3,20)	1075	10,30	1,47	2,47	2,94	3,52	10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 	2,17(0,54-3,57)	1085	10,20
25+50+50+50	1,29	2,57	2,57	2,57	9,00(3,00-11,20)	4,15	8,00 	2,17(0,58-3,14)	1085	10,40	1,49	2,97	2,97	2,97	10,40(3,40-14,40)	4,60	4,40 	2,26(0,63-3,57)	1130	10,60
35+35+35+35	2,25	2,25	2,25	2,25	9,00(2,90-10,80)	4,00	8,00 	2,25(0,40-3,25)	1125	10,80	2,60	2,60	2,60	2,60	10,40(3,40-14,40)	4,79	4,40 	2,17(0,39-3,71)	1085	10,20
35+35+35+42	2,14	2,14	2,14	2,58	9,00(3,00-11,00)	4,00	8,00 	2,25(0,41-3,40)	1125	10,80	2,48	2,48	2,48	2,96	10,40(3,40-14,40)	4,81	4,40 	2,16(0,39-3,70)	1080	10,20
35+35+35+50	2,03	2,03	2,03	2,91	9,00(3,00-11,00)	4,09	8,00 	2,20(0,47-3,19)	1100	10,50	2,35	2,35	2,35	3,35	10,40(3,					

Tabulka kombinací Free Multi R32

Free Multi 5×1 CU-5Z90TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 18,30 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW), Místnosti					EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW), Místnosti					COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud		
	A	B	C	D	E						Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh	230V						A	B
16+16+20+25+25	1,41	1,41	1,76	2,21	2,21	9,00(2,90–11,50)	4,09	8,50	2,20(0,45–3,49)	1100	10,50	1,63	1,63	2,04	2,55	2,55	10,40(3,40–14,50)	4,86	4,68	2,14(0,45–3,64)	1070	10,10
16+16+20+25+35	1,29	1,29	1,61	2,01	2,80	9,00(2,90–11,50)	4,09	8,50	2,20(0,48–3,49)	1100	10,50	1,49	1,49	1,86	2,32	3,24	10,40(3,40–14,50)	4,88	4,68	2,13(0,47–3,66)	1065	10,00
16+16+20+25+42	1,21	1,21	1,51	1,89	3,18	9,00(2,90–11,50)	4,09	8,50	2,20(0,48–3,41)	1100	10,50	1,40	1,40	1,75	2,18	3,67	10,40(3,40–14,50)	4,79	4,68	2,17(0,48–3,65)	1085	10,20
16+16+20+25+50	1,13	1,13	1,42	1,77	3,55	9,00(2,90–11,50)	4,17	8,50	2,16(0,53–3,28)	1080	10,30	1,31	1,31	1,64	2,05	4,09	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,56–3,59)	1100	10,30
16+16+20+25+60	1,05	1,05	1,31	1,64	3,95	9,00(2,90–11,50)	4,17	8,50	2,16(0,53–3,28)	1080	10,30	1,21	1,21	1,52	1,90	4,56	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,56–3,59)	1100	10,30
16+16+20+25+71	0,97	0,97	1,22	1,52	4,32	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,12	1,12	1,41	1,76	4,99	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,57–3,58)	1100	10,30
16+16+20+35+35	1,18	1,18	1,48	2,58	2,58	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,41)	1105	10,60	1,36	1,36	1,72	2,98	2,98	10,40(3,40–14,50)	4,81	4,68	2,16(0,49–3,63)	1080	10,20
16+16+20+35+42	1,12	1,12	1,40	2,44	2,92	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,41)	1105	10,60	1,29	1,29	1,61	2,82	3,39	10,40(3,40–14,50)	4,84	4,68	2,15(0,50–3,62)	1075	10,10
16+16+20+35+50	1,05	1,05	1,31	2,30	3,29	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,54–3,28)	1085	10,40	1,21	1,21	1,52	2,66	3,80	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,59–3,62)	1100	10,30
16+16+20+35+60	0,98	0,98	1,22	2,14	3,68	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,54–3,28)	1085	10,40	1,13	1,13	1,41	2,48	4,25	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,59–3,62)	1100	10,30
16+16+20+35+71	0,91	0,91	1,14	1,99	4,05	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,29)	1085	10,40	1,05	1,05	1,32	2,30	4,68	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,60–3,61)	1115	10,50
16+16+20+42+42	1,06	1,06	1,32	2,78	2,78	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,42)	1105	10,60	1,22	1,22	1,54	3,21	3,21	10,40(3,40–14,50)	4,84	4,68	2,15(0,51–3,61)	1075	10,10
16+16+20+42+50	1,00	1,00	1,25	2,63	3,12	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,16	1,16	1,44	3,03	3,61	10,40(3,40–14,50)	4,75	4,68	2,19(0,60–3,61)	1095	10,30
16+16+20+42+60	0,94	0,94	1,17	2,45	3,50	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,08	1,08	1,35	2,84	4,05	10,40(3,40–14,50)	4,75	4,68	2,19(0,60–3,61)	1095	10,30
16+16+20+42+71	0,87	0,87	1,09	2,29	3,88	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,58–3,29)	1085	10,40	1,01	1,01	1,26	2,65	4,47	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,60–3,60)	1115	10,50
16+16+20+50+50	0,95	0,95	1,18	2,96	2,96	9,00(2,90–11,50)	3,98	8,50	2,26(0,63–3,23)	1130	10,80	1,09	1,09	1,38	3,42	3,42	10,40(3,40–14,50)	4,54	4,68	2,29(0,70–3,62)	1145	10,80
16+16+20+50+60	0,89	0,89	1,11	2,78	3,33	9,00(2,90–11,50)	3,98	8,50	2,26(0,63–3,23)	1130	10,80	1,03	1,03	1,28	3,21	3,85	10,40(3,40–14,50)	4,54	4,68	2,29(0,70–3,62)	1145	10,80
16+16+20+50+71	0,83	0,83	1,04	2,60	3,70	9,00(2,90–11,50)	3,96	8,50	2,27(0,66–3,24)	1135	10,90	0,96	0,96	1,20	3,01	4,27	10,40(3,40–14,50)	4,46	4,68	2,33(0,71–3,66)	1165	10,90
16+16+20+60+60	0,84	0,84	1,04	3,14	3,14	9,00(2,90–11,50)	3,98	8,50	2,26(0,63–3,23)	1130	10,80	0,97	0,97	1,20	3,63	3,63	10,40(3,40–14,50)	4,54	4,68	2,29(0,70–3,62)	1145	10,80
16+16+20+60+71	0,79	0,79	0,98	2,95	3,49	9,00(2,90–11,50)	3,96	8,50	2,27(0,66–3,24)	1135	10,90	0,91	0,91	1,14	3,41	4,03	10,40(3,40–14,50)	4,46	4,68	2,33(0,71–3,66)	1165	10,90
16+16+25+25+25	1,35	1,35	2,10	2,10	2,10	9,00(2,90–11,50)	4,09	8,50	2,20(0,45–3,49)	1100	10,50	1,55	1,55	2,43	2,43	2,43	10,39(3,40–14,50)	4,86	4,68	2,14(0,45–3,64)	1070	10,10
16+16+25+25+35	1,23	1,23	1,92	1,92	2,70	9,00(2,90–11,50)	4,09	8,50	2,20(0,48–3,49)	1100	10,50	1,42	1,42	2,22	2,22	3,12	10,40(3,40–14,50)	4,88	4,68	2,13(0,47–3,66)	1065	10,00
16+16+25+25+42	1,16	1,16	1,81	1,81	3,06	9,00(2,90–11,50)	4,09	8,50	2,20(0,48–3,41)	1100	10,50	1,34	1,34	2,10	2,10	3,52	10,40(3,40–14,50)	4,79	4,68	2,17(0,48–3,65)	1085	10,20
16+16+25+25+50	1,09	1,09	1,70	1,70	3,42	9,00(2,90–11,50)	4,17	8,50	2,16(0,53–3,28)	1080	10,30	1,26	1,26	1,97	1,97	3,94	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,56–3,59)	1100	10,30
16+16+25+25+60	1,01	1,01	1,58	1,58	3,82	9,00(2,90–11,50)	4,17	8,50	2,16(0,53–3,28)	1080	10,30	1,17	1,17	1,83	1,83	4,40	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,56–3,59)	1100	10,30
16+16+25+25+71	0,94	0,94	1,47	1,47	4,18	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,09	1,09	1,70	1,70	4,82	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,57–3,58)	1100	10,30
16+16+25+35+35	1,13	1,13	1,78	2,48	2,48	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,41)	1105	10,60	1,31	1,31	2,04	2,87	2,87	10,40(3,40–14,50)	4,81	4,68	2,16(0,49–3,63)	1080	10,20
16+16+25+35+42	1,07	1,07	1,68	2,35	2,83	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,41)	1105	10,60	1,24	1,24	1,94	2,72	3,26	10,40(3,40–14,50)	4,84	4,68	2,15(0,50–3,62)	1075	10,10
16+16+25+35+50	1,01	1,01	1,58	2,22	3,18	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,54–3,28)	1085	10,40	1,17	1,17	1,83	2,56	3,67	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,59–3,62)	1100	10,30
16+16+25+35+60	0,95	0,95	1,48	2,07	3,55	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,54–3,28)	1085	10,40	1,09	1,09	1,71	2,39	4,12	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,59–3,62)	1100	10,30
16+16+25+35+71	0,88	0,88	1,38	1,93	3,93	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,29)	1085	10,40	1,02	1,02	1,60	2,23	4,53	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,60–3,61)	1115	10,50
16+16+25+42+42	1,02	1,02	1,60	2,68	2,68	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,42)	1105	10,60	1,18	1,18	1,84	3,10	3,10	10,40(3,40–14,50)	4,84	4,68	2,15(0,51–3,61)	1075	10,10
16+16+25+42+50	0,97	0,97	1,51	2,54	3,01	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,12	1,12	1,74	2,93	3,49	10,40(3,40–14,50)	4,75	4,68	2,19(0,60–3,61)	1095	10,30
16+16+25+42+60	0,91	0,91	1,42	2,38	3,38	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,05	1,05	1,64	2,75	3,91	10,40(3,40–14,50)	4,75	4,68	2,19(0,60–3,61)	1095	10,30
16+16+25+42+71	0,85	0,85																				

Free Multi 5×1 CU-5Z90TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 18,30 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti					EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti					COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud		
	Celkem (min. – max.)										Celkem (min. – max.)											
	A	B	C	D	E						W/W	kW	kWh	230V	A						B	C
16+20+25+35+50	0,99	1,23	1,54	2,16	3,08	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,14	1,42	1,78	2,49	3,57	10,40(3,40–14,50)	4,75	4,68	2,19(0,60–3,61)	1095	10,30
16+20+25+35+60	0,92	1,15	1,44	2,02	3,47	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,07	1,33	1,67	2,33	4,00	10,40(3,40–14,50)	4,75	4,68	2,19(0,60–3,61)	1095	10,30
16+20+25+35+71	0,86	1,08	1,35	1,89	3,82	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	1,00	1,25	1,56	2,18	4,41	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,60–3,60)	1115	10,50
16+20+25+42+42	0,99	1,24	1,55	2,61	2,61	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,42)	1105	10,60	1,15	1,43	1,80	3,01	3,01	10,40(3,40–14,50)	4,84	4,68	2,15(0,51–3,60)	1075	10,10
16+20+25+42+50	0,94	1,18	1,47	2,47	2,94	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,09	1,36	1,70	2,85	3,40	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,60–3,60)	1115	10,50
16+20+25+42+60	0,88	1,10	1,38	2,32	3,32	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,02	1,28	1,60	2,68	3,82	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,60–3,60)	1115	10,50
16+20+25+42+71	0,83	1,03	1,29	2,17	3,68	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	0,96	1,20	1,49	2,51	4,24	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,62–3,59)	1115	10,50
16+20+25+50+50	0,89	1,12	1,39	2,80	2,80	9,00(2,90–11,50)	3,98	8,50	2,26(0,63–3,23)	1130	10,80	1,03	1,29	1,62	3,23	3,23	10,40(3,40–14,50)	4,46	4,68	2,33(0,71–3,61)	1165	10,90
16+20+25+50+60	0,84	1,05	1,32	2,63	3,16	9,00(2,90–11,50)	3,98	8,50	2,26(0,63–3,23)	1130	10,80	0,97	1,22	1,52	3,04	3,65	10,40(3,40–14,50)	4,46	4,68	2,33(0,71–3,61)	1165	10,90
16+20+25+50+71	0,79	0,99	1,24	2,47	3,51	9,00(2,90–11,50)	3,96	8,50	2,27(0,67–3,24)	1135	10,90	0,91	1,14	1,43	2,86	4,06	10,40(3,40–14,50)	4,46	4,68	2,33(0,72–3,66)	1165	10,90
16+20+25+60+60	0,80	0,99	1,25	2,98	2,98	9,00(2,90–11,50)	3,98	8,50	2,26(0,63–3,23)	1130	10,80	0,91	1,15	1,44	3,45	3,45	10,40(3,40–14,50)	4,46	4,68	2,33(0,71–3,61)	1165	10,90
16+20+35+35+35	1,02	1,29	2,23	2,23	2,23	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,34)	1105	10,60	1,18	1,48	2,58	2,58	2,58	10,40(3,40–14,50)	4,77	4,68	2,18(0,51–3,59)	1090	10,20
16+20+35+35+42	0,97	1,22	2,13	2,13	2,55	9,00(2,90–11,50)	4,19	8,50	2,15(0,49–3,34)	1075	10,30	1,12	1,41	2,46	2,46	2,95	10,40(3,40–14,50)	4,77	4,68	2,18(0,52–3,64)	1090	10,20
16+20+35+35+50	0,92	1,15	2,02	2,02	2,89	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,29)	1085	10,40	1,07	1,33	2,33	2,33	3,34	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,62–3,59)	1115	10,50
16+20+35+35+60	0,87	1,08	1,90	1,90	3,25	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,29)	1085	10,40	1,00	1,25	2,19	2,19	3,77	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,62–3,59)	1115	10,50
16+20+35+35+71	0,81	1,02	1,78	1,78	3,61	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	0,94	1,18	2,06	2,06	4,16	10,40(3,40–14,50)	4,68	4,68	2,22(0,63–3,63)	1110	10,40
16+20+35+42+42	0,93	1,16	2,03	2,44	2,44	9,00(2,90–11,50)	4,19	8,50	2,15(0,49–3,34)	1075	10,30	1,07	1,34	2,35	2,82	2,82	10,40(3,40–14,50)	4,77	4,68	2,18(0,53–3,63)	1090	10,20
16+20+35+42+50	0,88	1,10	1,93	2,32	2,77	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	1,02	1,28	2,23	2,68	3,19	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,63–3,63)	1115	10,50
16+20+35+42+60	0,83	1,04	1,82	2,18	3,13	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	0,96	1,20	2,10	2,52	3,62	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,63–3,63)	1115	10,50
16+20+35+50+50	0,84	1,05	1,85	2,63	2,63	9,00(2,90–11,50)	3,96	8,50	2,27(0,66–3,24)	1135	10,90	0,97	1,22	2,13	3,04	3,04	10,40(3,40–14,50)	4,46	4,68	2,33(0,74–3,65)	1165	10,90
16+20+35+50+60	0,80	0,99	1,74	2,49	2,98	9,00(2,90–11,50)	3,96	8,50	2,27(0,66–3,24)	1135	10,90	0,92	1,15	2,01	2,87	3,45	10,40(3,40–14,50)	4,46	4,68	2,33(0,74–3,65)	1165	10,90
16+20+42+42+42	0,89	1,12	2,33	2,33	2,33	9,00(2,90–11,50)	4,19	8,50	2,15(0,52–3,34)	1075	10,30	1,02	1,28	2,70	2,70	2,70	10,40(3,40–14,50)	4,79	4,68	2,17(0,54–3,62)	1085	10,20
16+20+42+42+50	0,85	1,06	2,22	2,22	2,65	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	0,98	1,22	2,57	2,57	3,06	10,40(3,40–14,50)	4,60	4,68	2,26(0,63–3,62)	1130	10,60
16+20+42+42+60	0,80	1,00	2,10	2,10	3,00	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	0,92	1,16	2,43	2,43	3,46	10,40(3,40–14,50)	4,60	4,68	2,26(0,63–3,62)	1130	10,60
16+20+42+50+50	0,81	1,01	2,12	2,53	2,53	9,00(2,90–11,50)	3,96	8,50	2,27(0,67–3,24)	1135	10,90	0,93	1,17	2,46	2,92	2,92	10,40(3,40–14,50)	4,41	4,68	2,36(0,75–3,64)	1180	11,10
16+25+25+25+25	1,24	1,94	1,94	1,94	1,94	9,00(2,90–11,50)	4,09	8,50	2,20(0,45–3,49)	1100	10,50	1,44	2,24	2,24	2,24	2,24	10,40(3,40–14,50)	4,86	4,68	2,14(0,46–3,68)	1070	10,10
16+25+25+25+35	1,14	1,79	1,79	1,79	2,49	9,00(2,90–11,50)	4,09	8,50	2,20(0,48–3,41)	1100	10,50	1,32	2,06	2,06	2,06	2,90	10,40(3,40–14,50)	4,79	4,68	2,17(0,48–3,65)	1085	10,20
16+25+25+25+42	1,08	1,69	1,69	1,69	2,85	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,48–3,41)	1105	10,60	1,25	1,95	1,95	1,95	3,30	10,40(3,40–14,50)	4,81	4,68	2,16(0,48–3,64)	1080	10,20
16+25+25+25+50	1,02	1,60	1,60	1,60	3,18	9,00(2,90–11,50)	4,17	8,50	2,16(0,54–3,28)	1080	10,30	1,18	1,84	1,84	1,84	3,70	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,57–3,58)	1100	10,30
16+25+25+25+60	0,95	1,49	1,49	1,49	3,58	9,00(2,90–11,50)	4,17	8,50	2,16(0,54–3,28)	1080	10,30	1,10	1,72	1,72	1,72	4,14	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,57–3,58)	1100	10,30
16+25+25+25+71	0,89	1,39	1,39	1,39	3,94	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,03	1,60	1,60	1,60	4,57	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,58–3,62)	1100	10,30
16+25+25+35+35	1,06	1,65	1,65	2,32	2,32	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,41)	1105	10,60	1,22	1,91	1,91	2,68	2,68	10,40(3,40–14,50)	4,84	4,68	2,15(0,50–3,62)	1075	10,10
16+25+25+35+42	1,01	1,57	1,57	2,20	2,65	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,42)	1105	10,60	1,16	1,82	1,82	2,55	3,05	10,40(3,40–14,50)	4,84	4,68	2,15(0,51–3,61)	1075	10,10
16+25+25+35+50	0,95	1,49	1,49	2,09	2,98	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,10	1,72	1,72	2,41	3,45	10,40(3,40–14,50)	4,75	4,68	2,19(0,60–3,61)	1095	10,30
16+25+25+35+60	0,89	1,40	1,40	1,96	3,35	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,03	1,61	1,61	2,26	3,89	10,40(3,40–14,50)	4,75	4,68	2,19(0,60–3,61)	1095	10,30
16+25+25+35+71	0,84	1,31	1,31	1,83	3,71	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	0,97	1,51	1,51	2,12	4,29	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,60–3,6		

Tabulka kombinací Free Multi R32

Free Multi 5×1 CU-5Z90TBE. Minimální výkon připojených jednotek: 4,50 kW. Maximální výkon připojených jednotek: 18,30 kW • CHLADIVO R32

Výkon vnitřní jednotky	Chladicí výkon (kW). Místnosti					EER	SEER ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud	Topný výkon (kW). Místnosti					COP	SCOP ¹	Jmenovitý příkon	Roční spotřeba energie	Proud		
	A	B	C	D	E						Celkem (min. – max.)	W/W	kW	kWh	230V						A	B
20+20+25+25+42	1,36	1,36	1,70	1,70	2,88	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,41)	1105	10,60	1,58	1,58	1,97	1,97	3,30	10,40(3,40–14,50)	4,81	4,68	2,16(0,49–3,63)	1080	10,20
20+20+25+25+50	1,29	1,29	1,61	1,61	3,20	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,54–3,28)	1085	10,40	1,49	1,49	1,86	1,86	3,70	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,58–3,63)	1100	10,30
20+20+25+25+60	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,54–3,28)	1085	10,40	1,39	1,39	1,73	1,73	4,16	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,58–3,63)	1100	10,30
20+20+25+25+71	1,12	1,12	1,40	1,40	3,96	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,29	1,29	1,61	1,61	4,60	10,40(3,40–14,50)	4,75	4,68	2,19(0,59–3,61)	1095	10,30
20+20+25+35+35	1,33	1,33	1,68	2,33	3,93	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,42)	1105	10,60	1,54	1,54	1,92	2,70	2,70	10,40(3,40–14,50)	4,84	4,68	2,15(0,51–3,61)	1075	10,10
20+20+25+35+42	1,27	1,27	1,58	2,22	2,66	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,42)	1105	10,60	1,46	1,46	1,83	2,56	3,09	10,40(3,40–14,50)	4,84	4,68	2,15(0,51–3,60)	1075	10,10
20+20+25+35+50	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,39	1,39	1,73	2,43	3,46	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,60–3,60)	1115	10,50
20+20+25+35+60	1,13	1,13	1,41	1,97	3,36	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,30	1,30	1,63	2,28	3,89	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,60–3,60)	1115	10,50
20+20+25+35+71	1,05	1,05	1,32	1,84	3,74	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	1,22	1,22	1,52	2,13	4,31	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,62–3,59)	1115	10,50
20+20+25+42+42	1,21	1,21	1,50	2,54	2,54	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,42)	1105	10,60	1,40	1,40	1,74	2,93	2,93	10,40(3,40–14,50)	4,77	4,68	2,18(0,52–3,59)	1090	10,20
20+20+25+42+50	1,15	1,15	1,43	2,41	2,86	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,32	1,32	1,66	2,78	3,32	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,61–3,59)	1115	10,50
20+20+25+42+60	1,08	1,08	1,35	2,26	3,23	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,25	1,25	1,56	2,62	3,72	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,61–3,59)	1115	10,50
20+20+25+42+71	1,01	1,01	1,26	2,12	3,60	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	1,17	1,17	1,46	2,45	4,15	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,63–3,63)	1115	10,50
20+20+25+50+50	1,09	1,09	1,36	2,73	2,73	9,00(2,90–11,50)	3,98	8,50	2,26(0,66–3,23)	1130	10,80	1,26	1,26	1,58	3,15	3,15	10,40(3,40–14,50)	4,46	4,68	2,33(0,72–3,66)	1165	10,90
20+20+25+50+60	1,03	1,03	1,29	2,57	3,08	9,00(2,90–11,50)	3,98	8,50	2,26(0,66–3,23)	1130	10,80	1,19	1,19	1,49	2,97	3,56	10,40(3,40–14,50)	4,46	4,68	2,33(0,72–3,66)	1115	10,50
20+20+35+35+35	1,24	1,24	2,17	2,17	2,17	8,99(2,90–11,50)	4,18	8,50	2,15(0,49–3,34)	1075	10,30	1,43	1,43	2,51	2,51	2,51	10,39(3,40–14,50)	4,77	4,68	2,18(0,52–3,64)	1090	10,20
20+20+35+35+42	1,18	1,18	2,07	2,07	2,50	9,00(2,90–11,50)	4,19	8,50	2,15(0,50–3,34)	1075	10,30	1,37	1,37	2,39	2,39	2,88	10,40(3,40–14,50)	4,77	4,68	2,18(0,53–3,63)	1090	10,20
20+20+35+35+50	1,13	1,13	1,97	1,97	2,80	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	1,30	1,30	2,28	2,28	3,24	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,63–3,63)	1115	10,50
20+20+35+35+60	1,06	1,06	1,85	1,85	3,18	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	1,22	1,22	2,14	2,14	3,68	10,40(3,40–14,50)	4,66	4,68	2,23(0,63–3,63)	1115	10,50
20+20+35+35+71	0,99	0,99	1,74	1,74	3,54	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,61–3,29)	1090	10,40	1,15	1,15	2,01	2,01	4,08	10,40(3,40–14,50)	4,60	4,68	2,26(0,64–3,62)	1130	10,60
20+20+35+42+42	1,13	1,13	1,98	2,38	2,38	9,00(2,90–11,50)	4,19	8,50	2,15(0,52–3,35)	1075	10,30	1,31	1,31	2,28	2,75	2,75	10,40(3,40–14,50)	4,79	4,68	2,17(0,54–3,62)	1085	10,20
20+20+35+42+50	1,08	1,08	1,89	2,26	2,69	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	1,25	1,25	2,18	2,62	3,10	10,40(3,40–14,50)	4,60	4,68	2,26(0,63–3,62)	1130	10,60
20+20+35+42+60	1,02	1,02	1,78	2,14	3,04	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	1,18	1,18	2,06	2,47	3,51	10,40(3,40–14,50)	4,60	4,68	2,26(0,63–3,62)	1130	10,60
20+20+35+50+50	1,03	1,03	1,80	2,57	2,57	9,00(2,90–11,50)	3,96	8,50	2,27(0,67–3,24)	1135	10,90	1,19	1,19	2,08	2,97	2,97	10,40(3,40–14,50)	4,41	4,68	2,36(0,75–3,64)	1180	11,10
20+20+42+42+42	1,08	1,08	2,28	2,28	2,28	9,00(2,90–11,50)	4,19	8,50	2,15(0,52–3,35)	1075	10,30	1,25	1,25	2,63	2,63	2,63	10,39(3,40–14,50)	4,79	4,68	2,17(0,54–3,61)	1085	10,20
20+20+42+42+50	1,03	1,03	2,17	2,17	2,60	9,00(2,90–11,50)	4,13	8,50	2,18(0,58–3,29)	1090	10,40	1,20	1,20	2,51	2,51	2,98	10,40(3,40–14,50)	4,60	4,68	2,26(0,65–3,61)	1130	10,60
20+20+42+50+50	0,99	0,99	2,08	2,47	2,47	9,00(2,90–11,50)	3,96	8,50	2,27(0,67–3,24)	1135	10,90	1,14	1,14	2,40	2,86	2,86	10,40(3,40–14,50)	4,39	4,68	2,37(0,75–3,69)	1185	11,10
20+25+25+25+25	1,48	1,88	1,88	1,88	1,88	9,00(2,90–11,50)	4,09	8,50	2,20(0,48–3,49)	1100	10,50	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	10,40(3,40–14,50)	4,88	4,68	2,13(0,46–3,67)	1065	10,00
20+25+25+25+35	1,38	1,73	1,73	1,73	2,43	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,48–3,41)	1105	10,60	1,60	2,00	2,00	2,00	2,80	10,40(3,40–14,50)	4,81	4,68	2,16(0,48–3,64)	1080	10,20
20+25+25+25+42	1,31	1,64	1,64	1,64	2,77	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,41)	1105	10,60	1,52	1,90	1,90	1,90	3,18	10,40(3,40–14,50)	4,81	4,68	2,16(0,49–3,63)	1080	10,20
20+25+25+25+50	1,24	1,55	1,55	1,55	3,11	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,54–3,28)	1085	10,40	1,43	1,79	1,79	1,79	3,60	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,58–3,63)	1100	10,30
20+25+25+25+60	1,16	1,45	1,45	1,45	3,49	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,54–3,28)	1085	10,40	1,34	1,68	1,68	1,68	4,02	10,40(3,40–14,50)	4,73	4,68	2,20(0,58–3,63)	1100	10,30
20+25+25+25+71	1,08	1,36	1,36	1,36	3,84	9,00(2,90–11,50)	4,15	8,50	2,17(0,57–3,28)	1085	10,40	1,25	1,57	1,57	1,57	4,44	10,40(3,40–14,50)	4,75	4,68	2,19(0,59–3,61)	1095	10,30
20+25+25+35+35	1,28	1,61	1,61	2,25	2,25	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,49–3,42)	1105	10,60	1,48	1,86	1,86	2,60	2,60	10,40(3,40–14,50)	4,84	4,68	2,15(0,51–3,61)	1075	10,10
20+25+25+35+42	1,22	1,53	1,53	2,14	2,58	9,00(2,90–11,50)	4,07	8,50	2,21(0,4													